CarOnSale

BMW X3 xDrive30d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



12/2018	168.693km	LEISTUNG 265 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X3 xDrive30d	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBATX75050NC02331	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.693km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 149.665km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (WLTP) 157g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (WLTP) 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	350 µm ⚠	Heckklappe	95 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Radstand 2864 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Seitenairbag vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bordcomputer
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW 24V Turbodiesel
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Multifunktion für Lenkrad
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Bremsassistent
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- M Sport
- Nebelscheinwerfer LED
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag hinten
- Service-System: Remote Services
- Start-Stop-Knopf
- Variable Sportlenkung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Original Fahrzeug Farbe: PHYTONICBLAU

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- CD-Laufwerk
- HiFi-Lautsprechersystem
- Instrumententafel Sensatec
- Panoramadach (Glas)
- Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Audio-Navigationssystem Professional
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Adaptives Kurvenlicht
- Bedienelemente galvanisiert
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Metallic-Lackierung
- Parkassistent-Paket
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Service-System: Remote Services
- Sitzheizung vorn
- Alarmanlage
- Rückfahrkamera
- Tagfahrlicht LED
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (EDC / VDC)
- Innovations-Paket
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Verglasung Akustikglas
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- WLAN-Hotspot
- Service-System: Concierge Services
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WBATX7505OMCU2331

CarOnSale



Check Control
Reifendruck bei Gelegenheit pr
Reifendruck-Menü
Betriebsanleitung

Nicht allein auf Kamerabild verlassen!


12:21
Helsinki
London
Kyiv
Madrid
Budapest
Athina
1000 km















Servicebedarf
Service Historie
OK Motoröl
OK Fahrzeuguntersuchung
OK Bremsflüssigkeit
OK Fahrzeug-Check



Service Historie
Datum: 11.11.2025 Service: 01263 BMW
Datum: 05.08.2024 Service: 00000 BMW
Datum: 16.10.2023 Service: 00163 BMW
Datum: 25.04.2023 Service: 00163 BMW

Service Historie
Datum: 05.07.2022 Service: 00163 BMW
Datum: 04.05.2022 Service: 00163 BMW
Datum: 13.10.2021 Service: 00163 BMW

Service Historie
Datum: 13.10.2021 Service: 00163 BMW
Datum: 06.11.2020 Service: 00163 BMW
Datum: 19.09.2019 Service: 01263 BMW
Datum: 14.12.2018 Service: 30753 BMW

RECHNUNG

RECHNUNG
KUNDE

RECHNUNG
KUNDE


BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




05.12.2018 0005 CRX00130.2 2 2 195/4000 240
M1G AC 4708 - 4708 1891 - 1891
WBATX75050NC02331 9 1676 - 1676 1895 - 1895
BMW 100
G3X 197 2500 2500
TX75 1190 1415
CAWS00BA 1190 1415
78 3000 68
X3 XDRIVE3 2400 750 5
BAYER,MOT.WERKE-BMW 245/50 R19 105 W
GELÄNDEFZ.PERS.BEF. 245/50 R19 105 W
KOMBILIMOUSINE
715/2007-2017/1347BG
EURO6;WLTP-BG;PI/CI; M; N1 I
DIESEL
0002 36BO 2993
7.2/8.2 +145 B ANHÄNGEBETRIEB *WW HK LT EGTG *



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)