

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen **FIN** **1FATP8FF9P5112320**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 116 µm bis 172 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren, wie Steinschläge im Fahrzeugfrontbereich, kleine polierbare Oberflächenkratzer und Abschürfungen an den Sitzen sowie im Laderaumbereich, auf.

Bei Erstellung des hier vorliegenden Zustandsberichtes lagen keine vollumfänglichen Unterlagen zur zweifelsfreien Identifikation der Ausstattungsumfänge des Fahrzeuges vor. Daher sind Differenzen zwischen beschriebener und tatsächlicher Ausstattung nicht ausgeschlossen.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurde nur ein Fahrzeugschlüssel vorgelegt. Es erfolgt jedoch kein Abzug, da der zweite Fahrzeugschlüssel nach Rücksprache nachgereicht werden kann.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.06.2024	Letzte Zulassung	21.08.2024
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Mustang Convertible 5.0 Ti-VCT V8 Aut. GT
Aufbauart	Cabriolet	Türen	3
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	1FATP8FF9P5112320
HSN / TSN	1028 / AAR	Schlüssel-Nr.	10216239
Km-Stand abgelesen	27994	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/ V-Motor
Leistung (kW)	330	Hubraum (ccm)	5038
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Liquid-Weiß	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 40 R 19 100 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S /O	5 mm
	rechts	255 / 40 R 19 100 Y	Michelin / Pilot Sport 4S FSL	S /O	5 mm
2	links	275 / 40 R 19 101 Y	Michelin / Pilot Sport 4s	S /O	5 mm
	rechts	275 / 40 R 19 101 Y	Michelin / Pilot Sport 4s	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ambientebeleuchtung im Innenraum, Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD), Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar und beheizbar, Bereifung: GT-Leichtmetallräder, 10-Speichen-Y-Design, schwarz-glänzend, Bereifung: Radmuttern abschließbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung und Doppelverriegelung, Digitale Instrumententafel 12" (30,4 cm Bildschirmdiagonale), Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fensterheber hinten, elektrisch, Fensterheber, vorn, elektrisch, Fernlicht-Assistent, Ford Power Startfunktion mit FordKeyFree-System, FordPass Connect inkl. Live-Traffic-Verkehrsinformationen, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv mit Pre-Collision-Assist, Getriebe: 10-Gang-Automatikgetriebe, ISOFIX-Halterung an allen Sitzen der 2. Sitzreihe, Innenspiegel automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System, Klappenauspuffanlage mit vier Endrohren, Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen (2), LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lederhandbremsgriff, Lederlenkrad beheizbar, Lederschaltknauf, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, verstellbar, Leselampen vorn, Mittelkonsole, MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel), Nebelscheinwerfer, Ottopartikelfilter, Park-Pilot-System hinten, Pedalerie mit Aluminium-Auflagen, Polster: Leder, Radioausstattung: Audiosystem CD inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen, Reifen-Reparatur-Set, platz- und gewichtsparend, Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System), Räder: Radschlösser, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-Sensor, Servolenkung, elektro-mechanisch, Sicherheits-Bremsassistent (EBA), Stoßfänger vorn und hinten in Wagenfarbe lackiert, hinten mit integriertem Diffusor, Teppichfußmatten vorne, Verdeck: Stoff-Faltverdeck, elektrisch, in Schwarz, mit beheizbarer Heckscheibe, Wegfahrsperre, Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
DWMAB	Fahrwerk: MagneRide
AB2AF	Paket: California Special
YQJAC	Paket: Navigations -Paket
BY1AD	Sitze: Vordersitze, klimatisiert (Heizung und Lüftung) und individuell beheizbar

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 17.07.2026 bei Kilometerstand 26.571

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Seitenwand hinten links, eingedellt, drücken (Bild 6)					
2. Abdeckung Türgriff vorne links, fehlt, erneuern (Bild 7)					
Gesamt					

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Wartungsnachweis



Bild 6 : Seitenwand hinten links, eingedellt



Bild 7 : Abdeckung Türgriff vorne links, fehlt