CarOnSale

Opel Agila Cosmo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2003	143.292km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Agila Cosmo	KATEGORIE Van
FIN W0L0HAF684G012204	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.292km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.269km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2003	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Kerben	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag-Kontrollleuchte leuchtet

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Batterie 44 Ah
- Dachreling lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsscheiben vorn innenbelüftet
- Drehzahlmesser
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Komfort-Paket 2
- Lenkrad (Leder)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Triple-Info-System
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Elektro-Komfort-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Kopfstützen hinten
- Nebelscheinwerfer
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Trommelbremse hinten
- Zentralverriegelung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Original Fahrzeug Farbe: Starsilber III M2

Sonderausstattung

- Audiosystem CDR 2005 (Radio/CD-Player)
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW 16V KAT (Z 12 XE / LW4)
- Wärmeschutzverglasung verstärkt (hinten abgedunkelt)
- Generator 70 A
- Reifen 165/60 R14 ..T
- Klimaanlage
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CAR ON SALE










AGILA
OPEL
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
155/65R14 75T
155/65R14 75T
GRAU



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Rost)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Rost, Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)