CarOnSale

Mercedes-Benz Marco Polo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	63.698km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Marco Polo	KATEGORIE Van
FIN W1V44770313740673	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 63.698km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 63.000km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 200g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	355 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	215 µm ⚠
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	450 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Activity Edition
- Adaptives Bremslicht
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Aufstelldach in Wagenfarbe lackiert
- Ausführung: Marco Polo
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Chrom-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachbett
- Design- und Ausstattungslinie Activity Edition
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleuchten
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Generator 250 A
- Getränkehalter hinten
- Haltegriffe A-Säulen
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Harnstofftank (AdBlue): 24 Ltr.
- Heckklappe
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Karosserie/Aufbau: lang
- Karosserievariante: Aufstelldach
- Kindersicherung
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- PKW-Zulassung
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzausstattung: Tisch zwischen 1. + 2. Rücksitzreihe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank, Sitz-/Liegebank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Tisch-Paket
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorhänge rundum
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort, drehbar, 1 Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, drehbar, 1 Armlehne
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)

- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zuheizer
- Tagfahrlicht
- Partikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Auflastung auf 3,1 t
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fußmatten Velours
- Intelligent Light System LED
- Komfort-Fahrwerk
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Mittelkonsole vorn mit 1 DIN-Schacht
- Park-Paket
- Reserverad mit Wagenheber
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert
- zusätzlicher Wärmetauscher
- Audio-Navigationssystem Audio 40 (DAB+, Bluetooth, USB)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Plus
- Rückfahrkamera
- Zusatzheizung (Luft) mit Zeitschaltuhr
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0457
W1V44770313740673
3100 kg
5100 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg


CarOnSale


CarOnSale





















Mercedes-Benz
1742191
224000
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT


06.07.2020 2222 ABH00162 2
M1 AC
WV1447031740673 B
MERCEDES-BENZ
639/2
MAU6L310NXX
2GJR4X27BEXX
*MARCO POLO
MERCEDES-BENZ
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007/2018/183/2DG
EURO6.WLTP.DG P/CI. M. N1 I
DIESEL
0002 360G 01950
ZU 1.8. MAX.5256*ZU 20. MAX.1988*F.1/F.2 +100 B ANH BET
R.*AHK LT: EGTGS 1.MAX. S-PL.*P.4. MIN.3800MIN-1*DATU
M.ZUR EMISSIONSKLASSE: 08.07.2020*
02 D1 D140/04200 200
05140 - - 1928 - - -
1969 - - 002257 - -
D0100
02C8 D03100 003100
01550 D1550
01550 D1550
079 03150 070
02000 D750 007
225/55R17C 109/104H(104H)
225/55R17C 109/104H(104H)
WEIß
*15007/46*0457*24
10.12.2019 K FS480633

TÜVNORD
Aug. 2026
TÜVNORD
AUG. 2028

1/9011

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)