CarOnSale

BMW 218 d Advantage

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



06/2016	108.258km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 d Advantage [DE - Van5 218d EU6, Advantage, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2E510X05F35717	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.258km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 12.999km	LETZTER SERVICE AM 02/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	1350 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control (PDC)
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe
- Convenience-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Sitzheizung vorn
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Leseleuchten hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht-Paket
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Travel-Paket
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Ablagetisch an Rückenlehne
- CD-Laufwerk
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten vorn
- Dachreling schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















BMW












Servicebedarf
Service Historie
OK Bremsflüssigkeit
OK Motoröl
OK § Fahrzeuguntersuchung
OK Fahrzeug-Check




LIM
RES














28.06.16	0005	BZG003362	2	01	110 /4000		205	
N1	AC		4556		1800			
WBA2E510X05F35717	3		1612		1575			
BMW			-	75	-			
UKL-L			115	2180	2180			
2E51			1060	1175	-			
6H1700C0			1060	1175	-			
-			75	3000	70			
218d Gran Tourer			1500	750	7	-		
BAYER.MOT.WERKE-BMW			205/60 R16 92V					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 92V					
Kombilimousine			-					
715/2007*2016/45W			GRAU		7/-			
EUR06iWiPI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0371*23					
Diesel			09.02.16		EG422736			
0002	36W0	1995						
F.1/F.2: +75 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: +110 b.Anhängebetrieb*ww.AHK lt.EGTG*Sommer- und Winterbereifung nur auf Guß- oder Schmiede-LM Rad*Stufe PM 5 ab Tag Erstzu l. *								





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)