CarOnSale

Volkswagen Arteon R-Line 4Motion

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



10/2021	177.944km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arteon R-Line 4Motion [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d, 4Motion R-Line, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3HZME502713	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.944km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 150.829km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
2 mm Kerben, Kratzer	2 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Flugrost .

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Aktive Frontklappe
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Ausstattung R-Line
- Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Einleger in Edelstahl)
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED in 3D-Optik, Blinkleuchten dynamisch
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Silver Rise
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach und Luftausströmer hinten
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Edelstahl
- Progressivlenkung
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links ErgoComfort (inkl. Lehnenverstellung elektrisch)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Fond
- Stoßfänger R-Line
- Türschutzleisten unten verchromt
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Zentralverriegelung
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Safesicherung
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt - Easy Open & Close (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: ORYXWEISS

Sonderausstattung

- Akustik-Paket
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Head-up-Display
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)
- Sonderlackierung Oryx-Weiß Perlmutt-Effekt
- Sound-System Harman-Kardon
- Standheizung mit Standlüftung (Fernbedienung und Timer)
- Top-Paket
- Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
- Wendematte Gepäckraum
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Seitenscheiben vorn geräuschdämmend (Verbundglas)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sprachsteuerungs-System
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C) und USB-Ladeanschluß vorn
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Sitzheizung vorn und hinten
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Leuchtweitenregelung automatisch und Dynamisches Kurvenlicht
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Leuchtweitenregelung automatisch und Dynamisches Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- 16-Kanal-Verstärker
- Subwoofer
- Lautsprecher (11)
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Safesicherung
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Fahrzeugstatus
2 Meldungen

VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ3HZME502713

ARTEON
CarOnSale

CarOnSale

harman/kardon

MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren!

MENU
HOME
Edinburgh
Stockholm
London
Paris
Berlin
Warschau
Warszawa
München








WALTER SCHNEIDER | IHR AUTOHAUS











SYNC
20.0
AUTO
22.0
MENU




VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung
1 von 5




TÜVNORD
TÜV NORD Mobilität
49716 Meppen
49808 Lingen
26871 Aschendorf
Landkreis Emsland
Der Landrat


12.10.2021
WVWSZZ3HZME502713
VOLKSWAGEN, VW
ARTEON
Fz.Z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Diesel
245/35 R20 95Y XL
245/35 R20 95Y XL


GA714263
VOLKSWAGEN, VW
ARTEON
Fz.Z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)