CarOnSale

# Opel Corsa Edition "111 Jahre"

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 14*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2010 | 160.903km | 87 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Corsa Edition "111 Jahre" [DE - LimS3 1.4 EU5, Edition 111 Jahre, 2010 - 2010] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>W0L0SDL08B6044541 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>160.903km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2026 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>87 PS (64 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.398 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>125.204km | LETZTER SERVICE AM<br>12/2022 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5a |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 12/2010 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>129g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.5l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **130 µm** | Beifahrertür | **140 µm** |
| Kotflügel vorne links | **140 µm** | Kotflügel vorne rechts | **130 µm** |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | **120 µm** | Seitenteil hinten rechts | **130 µm** |
| Motorhaube | **150 µm** | Heckklappe | **150 µm** |
| Dach | **120 µm** | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Andere: Ölfeucht ; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: STARSILBER/SILVER III
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sondermodell Edition 111 Jahre
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Technik-Paket 1
- Textilfussmatten
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Fahrradträgersystem am Heck FlexFix
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















WOL0SDL08B6044541



CarOnSale













27.12.10
M1
WOLOSDL08E604541
OPEL
S-D
HP11
1AACA5K0AC5
Corsa
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*692/2008A
EURO5;A5B1VD1;M1;N1
Benzin
0001
S.1:max.8-Pl.*
GRAU
185/70R14 88T
185/70R14 88T
e1*2001/116*0037*15
24.09.10
DW751010



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Delle)



- Motorhaube (Rost, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)