
Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NXPM079648
Kilometerstand: 71.974 km
Erstzulassung: 05.10.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



















TIGUAN




















Continental




VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0480
WVGZZZ6NXPM079648
2360 kg
4860 kg
1 - 1150 kg
2 - 1230 kg
Typ 6N
DNN45008
1114017


VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0480
WVGZZZ5NXPM079648
2360 kg
4860 kg
1 - 1150 kg
2 - 1230 kg
Typ 6N
DNN45008
1114017




13:50
14.5°C
Ab Start
0:10
Cutting Cane
Died In Your Arms
120 km
71974km


MENU
HOME
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WVGZZZ5NXPM079648
Inspektion in 18400 km oder 431 Tagen
Ölwechsel-Service in 18400 km oder 431 Tagen


MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren!



MENU
HOME












Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NXPM079648
Kilometerstand: 71.974 km
Erstzulassung: 05.10.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Einstieg hinten rechts, Delle und Kratzer



Einstieg hinten rechts, Delle und Kratzer



Fußmatte vorne links, Loch, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartRepair




Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - SmartRepair



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - SmartRepair




Stoßfänger hinten - Ladekante komplett




Stoßfänger hinten - SmartRepair



Zierblende schwarz Stoßfänger hinten, Kratzer, ern




Motorhaube - auslegen & polieren



Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair



Tür vorne links - auslegen & polieren



Tür hinten rechts - auslegen & polieren



Tür vorne rechts - auslegen & polieren

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen	Typ	Tiguan Allspace R-Line 4Moti..				Modell	2.0 TSI EU6d, 4Motion R-Line OPF, (..			
VIN	WVGZZZ5NXPM079648	Aufbau	Sport-Utility-Vehicle				Anzahl Türen	5	Antriebsart	Allradantrieb	KBA-Schlüssel	0603/CIS
Kennzeichen		Erstzulassung	05.10.2023	Halter lt. Zulbesch. II	1	Halter lt. Kunde	1	Leistung (kW)	140 kW	Anzahl Zylinder	4	Hubraum (ccm)	1984	HU	10/26
Gesamtfahrl. lt. Halter	10 km	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	71.974 km	max. km-Stand bei Übergabe	71.974 km		Raucherfahrzeug	nein	letzter KD am	12/25	Letzter KD (km)	60.312 km
Farbe	Deep Black Perleffekt	Lackierung	Perleffekt				Reimport	nein	nächster KD am	17.12.2027	nächster KD (km)	18.400 km
Scheckheft	Servicehistory Digital	Scheckheft Bemerkung										
Polster	Sitzmittelbahnen der Vordersit..	Polsterfarbe	Grau-Titanschwarz-Flintgrau-Kr..				Getriebe	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..				
Ehemalige Nutzung	keine Sondernutzung	Eigentum des Kunden	nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: VW Leasing									

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	188-196 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-..	Ablagefach am Dachhimmel
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairba..	Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Anzeige für Waschwasserstand	App-Connect inkl. App-Connect Wireless (App..
Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streami..	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Ausstattung R-Line
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Le..	Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Chrom-Paket 2
Dachhimmel Stoff, grau	Dachspoiler R-Line	Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet ..	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsa..
Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane ..	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu..	Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtr..	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)
Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, entneh..
Gepäckraumboden höhenverstellbar	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckleuchten LED, dunkelrot
Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey	Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze ..	Karosserie: 5-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondb..	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betäti..
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lautsprecher (8)	LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer
Lendenwirbelstützen vorn	Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunk..	Leseleuchten vorn und hinten LED
Leuchtweitenregelung automatisch	Matrix-LED-Scheinwerfer (Dynamisches Kurv..	Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar,..	Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C, 45 ..	Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket
Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Pedale Edelstahl	Radioempfang digital (DAB+)	Radlaufverbreiterung
Radstand 2789 mm	Reifenkontroll-Anzeige	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheibenwischer mit Regensensor
Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag..	Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line / Mikrovli..	Sitze vorn höhenverstellbar	Sitze: Top-Komfortsitze vorn
Sitzheizung vorn	Sitzlehne vorn rechts umklappbar	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hi..	Wegfahrsperre (elektronisch)	Zentralverriegelung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Audio-Navigationssystem Discover Pro Strea..	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl..	Design-Paket Black Style
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par..	LM-Felgen 8,5x20 (Suzuka, schwarz)	Perleffekt-Lackierung
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Sport-Paket	Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrk..
Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe e..		

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 21.10.2026
- Gültig bis 71974 km

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €


Nachlackierung -> Motorhaube wurde nachlackiert (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair
Einstieg hinten rechts, Delle und Kratzer (1)
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - SmartRe..
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartR..
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
Motorhaube - auslegen & polieren (2)
Stoßfänger hinten - Ladekante komplett (3)
Stoßfänger hinten - SmartRepair
Tür hinten rechts - auslegen & polieren (4)
Tür vorne links - auslegen & polieren (5)
Tür vorne rechts - auslegen & polieren (6)
Zierblende schwarz Stoßfänger hinten, Kratzer, ern
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fzg zum Zeitpunkt der Bewertung verschmutzt, Schadenserweiterung möglich.
Fzg hat außer den genannten Schäden, dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.
Fzg wurde im Stand bewertet, Schadenserweiterung möglich.
WSS Steinschlag ohne Rissbildung.
zu (1): Smartrepair; zu (2): Gebrauchsspur; zu (3): Smartrepair; zu (4): Gebrauchsspur; zu (5): Gebrauchsspur; zu (6): Gebrauchsspur;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	nachlackiert	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Fußmatte vorne links, Loch, erneuern
Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Inspektion - HU/AU
Zwischensumme

Bemerkung zum technischen Zustand:
Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.
Sichtkontrolle durchgeführt, optisch sind keine technischen Beschädigungen ersichtlich. Schadenserweiterung nach genauerer Prüfung möglich.

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	255/40 R20 101V	5,00 mm (Continental)	5,00 mm (Continental)
	Reifen hinten	HL	HR
	255/40 R20 101V	6,00 mm (Continental)	6,00 mm (Continental)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung**

Hereinnahmepreis	
0,00 €	Netto
USt. 0,00 €	(19 %)
0,00 €	Brutto

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	ja	-	-	0,00 €

Nachlackierung -> Motorhaube wurde nachlackiert (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
10 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.


Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 4Motion

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVGZZZ5NXPM079648
Kilometerstand: 71.974 km
Erstzulassung: 05.10.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1



Einstieg hinten rechts, Delle und Kratzer



Einstieg hinten rechts, Delle und Kratzer



Fußmatte vorne links, Loch, erneuern



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - SmartRepair




Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - SmartRepair



Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - SmartRepair




Stoßfänger hinten - Ladekante komplett




Stoßfänger hinten - SmartRepair



Zierblende schwarz Stoßfänger hinten, Kratzer, ern




Motorhaube - auslegen & polieren



Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair



Tür vorne links - auslegen & polieren



Tür hinten rechts - auslegen & polieren



Tür vorne rechts - auslegen & polieren