CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	128.181km	194 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d 4Matic [DE - Kb5 E 220 d EU6, 4Matic Avantgarde, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2132051A433206	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 128.181km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 72.125km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Andere Reifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug steht vorne auf Sommerrädern und hinten auf Winter

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenausstattung: Zierteile Effektlack Silber
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Standard Interieur
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ascher anstelle Ablagefach
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Kraftstofftank: vergrößert
- Spiegel-Paket
- Surround-System Burmester
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























DAIMLER AG
WDD2132051A433206
2510 kg
4710 kg
1- 1160 kg
2- 1350 kg


CarOnSale









9:43
Navi
Radio
Medien
Fahrzeug
Keine Speicherkarte mit Navigationssoftware gesteckt
16 °C
A/C
16 °C






08.03.2018
M1
WDD2132051A433206
MERCEDES-BENZ
R1ES
U214P1
C2AA150X
E 220 D 4MATIC
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/646ZD
EURO6;ZD;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002
36ZD
1950
Schwarz
e1*2007/46*1560*07
01.09.2017
EW234778



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)