CarOnSale

Audi A3 Limousine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2017	89.109km	LEISTUNG 111 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Limousine [DE - Lim4 30 1.0 TFSI EU6, sport, 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8VXJ1002977	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.109km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 111 PS (82 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.389km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	70 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel konvex, rechts
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Heckklappenöffnung automatisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Getriebe 6-Gang
- Sport-Fahrwerk
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Frontscheibe Akustikglas
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Kühlergrill Single-Frame-Optik
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Wagenheber
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gurtstraffer
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Mistral
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSBLAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Fensterheber elektrisch
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- AUX-IN-Anschluss
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Start/Stop-Anlage
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch


Sonderausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Mittelarmlehne vorn
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Licht-Paket
- Winterbereifung zusätzlich
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















ffn
22.0°C
23.0°C

AUDI AG
WAUZZZ8VXJ1002977

CarOnSale

CarOnSale

22.0°C
23.0°C


NAV

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung, Brandloch)



- Innenraum (Verschmutzung)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com