
CarOnSale

Maxus EV80 L2H2 3,5t

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 77*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2024	80.456km	148 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Maxus	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EV80 L2H2 3,5t [DE - HKa4 Elektromotor, L2H2, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN LSH14J7C9PA105672	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.456km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 148 PS (109 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**75 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**85 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**85 µm**	Seitenteil hinten rechts	**85 µm**
Motorhaube	**80 µm**	Heckklappe	**80 µm**
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) und Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Bremsenergierückgewinnung
- Elektromotor 92 kW (cont. 60 kW)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (DMS)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HV-Batterie 56 kWh
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (bis 7,2 kW)
- Radstand 3850 mm
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Seitenwände Schutzblech, halbhoch
- Armlehne Fahrersitz
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- LED-Beleuchtung Laderaum
- Reserverad vollwertig
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzausstattung: 3-Sitzer
- Tagfahrlicht LED
- Verzurrösen Laderaumboden
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten im Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HHC)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 255 Grad)
- Klimaanlage mit Zusatzheizung
- Nebelscheinwerfer
- Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen)
- Schnellladevorrichtung
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Sitz vorn links mechan. verstellbar (8-fach)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























SAIC MAXUS Automotive Co.,Ltd.
e4*2018/858*00074
LSH14J7C9PA105672
3500 kg
6000 kg
1- 1950 kg
2- 2180 kg



Überprüfen Sie die Umgebung mit Sicherheit!






MAXUS DELIVER 9


07.05.2024 2184 AAH00015 X
N1 BB
LSH14J7C9PA105672 2
MAXUS
SV63C
6360
0003071
MAXUS DELIVER 9
SAIC MAXUS (RC)
Pz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
595/2009*2019/1939E
EUROVI; E7.M. N
Diesel
0002 6680 1996
TECHN.ZUL.GES-MASSE U.ZUGKOMBINATION:6000KG*WW.AHK LT. BOTG
Datum zur Emissionsklasse: 07.05.2024
2 1 109/3500 145
5940 2062
2535 2435--
350 -
254 3500 3500
1950 2180 -
1950 2180 -
76 2625 72
2800 750 3 -
235/65R16C 121/119S
235/65R16C 121/119S
e4*2018/858*00074*04
23.02.2023 X HE302298

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Unfallschaden



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Unfallschaden



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Unfallschaden



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Unfallschaden



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Unfallschaden



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)