CarOnSale

Nissan Navara Double Cab LE V6 4X4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	171.857km	231 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Navara Double Cab LE V6 4X4 [DE - PickupDK4 4x4 3.0 V6 dCi EU5, LE DPF, (Facelift) 2010 - 2016]	KATEGORIE Pritschenwagen/Pick-Up
FIN VSKCAND40U0581524	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 171.857km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.000km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2015	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 250g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Rost, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	210 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	185 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Differentialsperre mit begrenztem Schlupf
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Flankenschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Pick-Up
- Kühlergrill verchromt
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Sitzheizung vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Topline-Paket
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Zentralverriegelung
- Rückfahrkamera
- Mittelarmlehne hinten
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb zuschaltbar
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel mit Bodenbeleuchtung
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Handbremshebel Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 3,0 Ltr. - 170 kW V6 dCi KAT
- Radstand 3200 mm
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stoßfänger hinten verchromt
- Trittbretter seitlich
- Verglasung hinten abgedunkelt
- DVD-Laufwerk
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Rückfahrkamera mit integriertem Farbmonitor im Navigationssystem
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINUM SILVER
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Chromblende
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachträger
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußraumleuchte vorn
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab)
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Navigationssystem mit Festplattenspeicher und Spracherkennung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sound-System BOSE
- Stoßfänger teilweise Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- USB-Schnittstelle
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























NISSAN
VSKCAND40U0581524
3240 Kg
6240 Kg
1– 1530 Kg
2– 2033 Kg
e9*2007/46*0018
CTUZLVLD40DG5C–DBD

CarOnSale

NAVARA

13:50
VOICE
DEST
TEL
STATUS

Vor dem Fahren, Sicherheit gewährleisten.
VOICE
DEST
TEL
STATUS

















Wartungsnachweise
Bremsflüssigkeit gewechselt
NISSAN
Autohaus Robos e.K.
2287
113.535
132.000


NAVARA





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Rost, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle, Rost)



- Stoßstange hinten (Delle, Rost)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Anderer Schaden): Gummi draußen



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)