CarOnSale

Mercedes-Benz GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2013	126.163km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLK 220 CDI BlueEfficiency 4Matic [DE - SUV5 GLK 220 CDI EU5, BlueEfficiency 4Matic DPF, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2049841G247094	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 126.163km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.798km	LETZTER SERVICE AM 11/2015	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Drehzahlmesser
- Durchladeeinrichtung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Radstand 2755 mm
- Reifendruckwarner
- Reiserechner
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt / Heckscheibe ESG
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Tempomat
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Chrom-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenhimmel Stoff
- Kraftstofftank: vergrößert
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitzheizung vorn
- Dachreling (Aluminium)
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDC2049841G247094
2455 kg
4955 kg
1245 kg
1300 kg
Made in Germany


CarOnSale


OK


AUTO









(9) Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. Jörg Delkeskamp

Das Abgasverhalten wurde am 04.11.2024 durch die Werkstatt mit der Nr. NI-3-17-0203-63 überprüft.



12.11.2013 | 1313 | BFI001038
M1 | AC
WDC2049841G247094 | 6
Mercedes-Benz
204 X
H782M1
NZCC45501
GLK 220 CDI 4MATIC
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Sp.
Kombilimousine
715/2007*195/2013
EURO5,CPI'CI; M; N1 I
Diesel | 9
0002 | 35J0 | 2143
P.4: 3000-4200*F.1/F.2:2555 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1410 B
Z.IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.ARK.U.ESP M.SPEZ.FAHRDY
N.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VOZ
Z.9.ADSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKL
ASSE: 12.11.2013

2 | 2 | 125/4200 | 205
4569 | 1840
1899 | 1880
- | 100 | -
161 | 2455 | 2455
1245 | 1300
1246 | 1300 | -
80 | 3150 | -
2400 | 755 | 72
235/45 R20 100W XL
285/40 R20 101W XL | 5
-
Schwarz | 9
e1*2692/2116*0480*14
22.06.2013 | K | HK315855



HK315855

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)