CarOnSale

Fiat 500 S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



03/2015	158.627km	LEISTUNG 69 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 500 S [DE - LimS3 1.2 8V EU6, S, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA3120000J338326	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 158.627km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.562km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Endschalldämpfer undicht, Abgasanlage undicht, Federn HA stark verostet, HA verstärkter Rostbefall, Querlenkerlager VA rissig, Rad HR schwergängig

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Tankdeckel abschließbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sportsitze
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger in Sport-Design
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Wärmeschutzverglasung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Zentralverriegelung
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Auspuffblende verchromt
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Anzeigeinstrumente Sportdesign
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Heckscheibe heizbar
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sport-Paket
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen verchromt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Colosseo Grau)

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Vorrüstung für mobiles Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.
312 MODELS
E3
13HR 002458
13HR 002459
13HR 002933
13HR 003566
13HR 003815
13HR 004127

CarOnSale







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)