CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Seat Ibiza Reference

EZ 02/2006 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 246.581km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 03*
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Ibiza Reference [DE - LimS5 1.9 TDI, Reference, (Facelift) 2006 - 2007]		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** VSSZZZ6LZ6R117889	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 246.581km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 101 PS (74 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Nein	
Hubraum 1.896 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 225.000km	**Letzter Service am** 04/2023
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 02/2006	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 130g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Reifenschäden: Kratzer, Kerben, Gebrauchsspuren, Porös, Drucklos

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	250	Heckklappe	120
Dach	200		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei dem Kühlwasser: Behälter leer; Bei der Abgasanlage: undicht;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Dämmmatte Motorraum beschädigt, mehrere freiliegende Kabel im Kofferraum -> Überreste einer musikanlage

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontspoiler
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Motor 1,9 Ltr. - 74 kW TDI
- Rücksitz geteilt
- Scheinwerfer H4
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Serviceintervallanzeige
- Servolenkung
- Stoßfänger lackiert

- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Rücksitz klappbar
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS SOMBRA

Sonderausstattung

- Audiosystem Alana
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Traction-Control-System (TCS)
- elektronische Schlupfregulierung (ESR)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




































VSSZZZ6LZ6R117889


CarOnSale


SEAT
IBIZA
CarOnSale





CarOnSale


09.02.2006 7593 ABO000062
M1 A8
VSSZZZ6LZ6R117889 0
SEAT
6L
SCAXRX01
SGFN52R011L40GG
IBIZA
SEAT (5)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Schräghecklimousine
70/220/EEC*2003/76B/ EC
Diesel
0462 1896
e9*98/14*0041*20
27.10.2005
185/60 R14 82 H
185/60 R14 82 H
HX601360


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland


GTÜ


Der Serviceplan SEAT
Andere Aufzeichnungen der Werkstatt
Km: 225632
Datum: 7.4.2023
Carsten's Kfz.-SERVICE
Langengrassau • Dorfstraße 42
Mobil: 01 51 - 12 00 00 91


Der Serviceplan SEAT
08.02.2022
Km: 218273
Carsten's Kfz.-SERVICE
Nächster fälliger Service:
02/2023
233200


ibiza
inspektions
ibiza alana/alana MP3



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Verformung, Delle)



Motorhaube (Verformung, Delle)



Motorhaube (Verformung, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau, Verformung)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere Dellen vereinzelt auf dem Dach



Dach (Delle, Anderer Schaden): Mehrere Dellen vereinzelt auf dem Dach



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer, Spaltmaße ungenau, Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer, Verschmutzung)