CarOnSale

Renault Modus Dynamique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2006	135.026km	88 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Modus Dynamique [DE - LimS5 1.6 16V, Dynamique, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF1JP0V0535275260	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.026km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 88 PS (65 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 22.109km	LETZTER SERVICE AM 04/2011	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2006	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Nur 3 Räder vorhanden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefach im Sitz vorn rechts
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Leseleuchte vorn
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen verchromt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Lenkrad (Leder)
- Ablagefächer im Boden vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 65 kW 16V KAT
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Rücksitzbank verschiebbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Confort-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Leseleuchte verstellbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Trommelbremse hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn

Sonderausstattung

- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player (MP3-fähig)
- Luxus-Paket
- 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Rücksitzbank verschiebbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fahrradträger (Velofix)
- Metallic-Lackierung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Aktives Kurvenlicht
- Fensterheber elektrisch hinten
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Klimaanlage
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Confort-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























RENAULT
e2*2001/116*0319
VF1JPOY0535275260
1660 Kg
2250 Kg

CarOnSale


modus






Wertmarke
einkleben




29.03.2006
RENAULT
JP0V
JP0V05
MODUS
RENAULT (F)
70/220*2002/80B/EG
BENZIN
SCHWARZ
e2*2001/116*0319*12
13.09.2005


MF2 24
30.10.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Fahrertür (Ausgeblichen/Matt, Lackschaden)



- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Dach (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Delle, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Delle, Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten rechts (Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)