CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Dacia Sandero Ambiance

EZ 04/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 101.742km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 99*
Fahrzeug aufgenommen am: 24.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Sandero Ambiance [DE - LimS5 1.4 MPI EU4, Ambiance, 2008 - 2009]		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** UU1BSDAEH41088034	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 101.742km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 75 PS (55 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 14.776km	**Letzter Service am** 02/2011
Emissionsklasse Euro 4	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 04/2009	**Farbe** Rot	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Nein	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 166g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	156	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	140	Heckklappe	150
Dach	150		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW KAT
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar
- Schutzzierleisten seitlich
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























RENAULT


CarOnSale


x100
km/h











B50E A077014
E1 SAN913 SAN513
DY21G DRAP1B HARM01
TLALLE ACFK NRTW


SANDERO
CarOnSale



DACIA
CarOnSale








15.04.09	8212	AAK000428	2	01	55 /5500	161		
M1	AB		4020		1746			
UU1BSDAEH41088034	-		1534		1111-1165			
DACIA			-		75	-		
SD			165		1536	1536		
BSDAE			830		880	-		
BSDAEH			830		880	-		
-			83		4125	73		
SANDERO			1100		555	5	-	
DACIA (RO)			185/65 R15 (88)T					
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65 R15 (88)T					
Schragheclimousine			-					
70/220*2003/76B/EG						3/-		
EURO 4			e2*2001/116*0314*25					
Benzin			20.02.09	K	DQ206078			
0001	0462	1390						
zul.Ges-Gew.d.Zuges max.2300kg*								









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Lackschaden)




Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Rost, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)




Schweller rechts (Rost, Lackschaden)




Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Steinschlag)



Kotflügel vorne links (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Delle, Verformung)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)