


Zustandsbericht

Fahrzeugdaten

BMW X1 20 d xDrive

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA41EG0205146160**	Laufleistung abgelesen:	**66314 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**05.12.2024 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**25.06.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DJG**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 120 kW (163 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**SCHWARZ II**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**12.2027 / 12.2027**	Polster Art:	**Stoff**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**-**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**205/65/R17/100Y 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**205/65/R17/100Y 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**205/65/R17/100Y 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**205/65/R17/100Y 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**205/65/R17/100H 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**205/65/R17/100H 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**205/65/R17/100H 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**205/65/R17/100H 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- BMW Live Cockpit Plus
  Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Service-System: Amazon Alexa, BMW Curved Display, Audio-Navigationssystem
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- LM-Felgen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
  Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services, Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Performance Control
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- HiFi-Lautsprechersystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank vergrößert
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
  Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel)

- Parkassistent-Paket
  Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite, Park-Distance-Control (PDC), Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung Stoff Arktur Anthrazit
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Uni-Lackierung
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Radstand 2692 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Steckdosen (12V-AnschluÃƒÂŸ) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- USB-Schnittstelle
- Widescreen Display

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System Driving Assistant
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Premium-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt** Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Fahrzeug hat Alters und Gebrauchsspuren

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
2.	Frontspoiler	Steinschlag
3.	Frontgrill Oben	Steinschlag
4.	Motorhaube	Steinschlag
5.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
6.	Tür Vorne - Rechts	Abschürfung
7.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
8.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung
9.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
10.	Tür Hinten - Links	Kratzer
11.	Tür Vorne - Links	Kratzer
12.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer
13.	Tür Hinten - Rechts	Delle Bis 40 Mm Mit Lackschaden
14.	Dach	Harz-/ Säureeinwirkung
15.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren

16.	Heckklappe	Kratzer
	Bauteil	**Schaden**
17.	Scheinwerfer rechts und links	Steinschlag
18.	Innenraum und Kofferraum	Gebrauchsspuren
19.	2x Radnarbendeckel	Fehlt

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen


Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten




Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



1. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



1. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



1. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



1. Stoßfänger Vorne

Steinschlag




2. Frontspoiler

Steinschlag



2. Frontspoiler

Steinschlag



3. Frontgrill Oben

Steinschlag



3. Frontgrill Oben

Steinschlag



3. Frontgrill Oben

Steinschlag



3. Frontgrill Oben

Steinschlag



4. Motorhaube

Steinschlag




4. Motorhaube

Steinschlag




4. Motorhaube

Steinschlag




5. Kotflügel Vorne - Rechts

Kratzer




5. Kotflügel Vorne - Rechts

Kratzer



6. Tür Vorne - Rechts

Abschürfung




6. Tür Vorne - Rechts

Abschürfung




6. Tür Vorne - Rechts

Abschürfung



6. Tür Vorne - Rechts

Abschürfung




7. Seitenwand - Hinten - Rechts

Kratzer



8. Stoßfänger Hinten

Abschürfung




8. Stoßfänger Hinten

Abschürfung



8. Stoßfänger Hinten

Abschürfung




9. Seitenwand - Hinten - Links

Kratzer



10. Tür Hinten - Links

Kratzer



10. Tür Hinten - Links

Kratzer




11. Tür Vorne - Links

Kratzer




11. Tür Vorne - Links

Kratzer



12. Kotflügel Vorne - Links

Kratzer



13. Tür Hinten - Rechts

Delle Bis 40 Mm Mit Lackschaden




13. Tür Hinten - Rechts

Delle Bis 40 Mm Mit Lackschaden



13. Tür Hinten - Rechts

Delle Bis 40 Mm Mit Lackschaden



13. Tür Hinten - Rechts

Delle Bis 40 Mm Mit Lackschaden




14. Dach

Harz-/ Säureeinwirkung



14. Dach

Harz-/ Säureeinwirkung



15. Windschutzscheibe

Gebrauchsspuren



16. Heckklappe

Kratzer



16. Heckklappe

Kratzer



17. Scheinwerfer rechts und links

Steinschlag



17. Scheinwerfer rechts und links

Steinschlag



19. 2x Radnarbendeckel

Fehlt