CarOnSale

Ssangyong Korando Crystal 4x2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2011	115.591km	175 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ssangyong	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Korando Crystal 4x2 [DE - SUV5 2.0 e-XDi 200 EU5, Crystal 4x2, 2011 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN KPTA0B1SSAP001696	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 115.591km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 175 PS (129 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 162g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	175 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	185 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Geräusche ;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aktive Kopfstützen
- Automatische Türverriegelung
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Kindersicherung
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenaufprallschutz
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- 6 Lautsprecher
- Armaturenbrett mit Holzdekor
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Holz-Dekor
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 129 kW TD KAT
- Radstand 2650 mm
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Kofferraumboden
- Türgriffe innen silber
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Frontscheibe heizbar
- Mittelarmlehne mit Ablagefach
- Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaanlage
- Seitenairbag
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Adaptives Bremslicht
- Aschenbecher (flexibel)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Doppelendrohr verchromt
- Gurtkraftbegrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte(n)
- Reifen-Reparaturset
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Überschlag-Schutzsystem (Active-Rollover-Protection, ARP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Mittelarmlehne vorn
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System vorn + hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















SsangYong Motor Co.,Ltd.


CarOnSale

CarOnSale





SSANGYONG


29.03.2011 8251 ACC00002
M1 AC
KPTAGB1SSAP001696 5
SSANGYONG
CK
ASTL
BSA12
SSANGYONG KORANDO, ACTYON
SSANGYONG (ROK)
FZ.2.PERS.REF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 35A0 01998
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:
29.03.2011*
02 02 0129/04000 17
04410 1830
1675 1710 001747
00080
0169 002260 002260
01220 01200
01220 01200
074 03000 021
02000 0750 005
225/55R18 98H
225/55R18 98H
SCHWARZ 9
e9*2007/46*0055*00
29.07.2010 K FK257367


FK257367

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Tachoscheibe hat einen Riss



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)