CarOnSale

Volvo XC90

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	186.689km	224 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC90	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1LCA4BCG1048732	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.689km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 224 PS (165 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 186.156km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer, Rost	⚠ 5 mm Rost, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Paket High Performance Sound
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenausstattung: Chrom-Applikationen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge lackiert
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 165 kW Diesel KAT
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2984 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzbank 3-teilig
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 6 / Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten verchromt
- USB-Schnittstelle
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet

- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: ONYX BLACK

Sonderausstattung

- Alarmanlage mit Fernbedienung
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Echtholz Linear Walnut
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Kindersitz integriert (2.Sitzreihe mitte)
- Laderaum-Paket
- Lenkrad heizbar (Leder)
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Seitenwangen elektr. verstellbar Sitze vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa perforiert
- Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic
- Steckdose 230V
- Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Navigationssystem Sensus
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Keyless Drive
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Befestigungssystem im Gepäckraum
- Rückfahrkamera
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Beinauflage elektr. verstellbar, Sitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MADE IN SWEDEN

CarOnSale



Kein Telefon angeschlossen
Fzg.-Status
Mitteilungen
HI
MAX
HI





09:14
22°
MAX
22°


09:14
22°
MAX
22°









Service Nr. 9
Service Nr. 10
Service Nr. 11

ARAL
Service Nr. 6
Service Nr. 7

Service Nr. 3
Service Nr. 4
Service Nr. 5
HOMMERT
«ІМПЕРІ-МОТОРЗ»

Service Nr. 1
Service Nr. 2





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Rost)




- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Rost, Kratzer)




- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Passt nicht zur Anhängerkupplung



- Stoßstange hinten (Anderer Schaden): Passt nicht zur Anhängerkupplung



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Riss/Bruch)