CarOnSale

Volkswagen California FWD Coast

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	82.841km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG California FWD Coast [DE - McAD4 2.0 TDI EU6, Coast, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZGH048984	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 82.841km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 80.250km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**115 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2. Batterie
- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Ausführung: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Betriebsschalter 12V und 230V Wechselrichter
- Bettverlängerung mit Polsterauflage
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Kunststoff
- Campingtisch
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Einbauschränke White Wood
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar vorn, feststehend hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Motor Caravan
- Karosserievariante: Aufstelldach
- Kindersicherung an den Schiebetüren
- Kompressor-Kühlschrank
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Küchenblock
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Markisenleisten schwarz
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 3000 mm
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schubladen unter Dreiersitzbank
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz drehbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz drehbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2er-Sitzbank, verschiebbar und ausklappbar
- Sonnenschutzrollo / Gardinen im Fahrerhaus
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose 230V (mit Einspeisung für Batterieaufladung)
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türablagekasten vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Fliegengitter Schiebefenster rechts
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Lautsprecher (8)
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort und WLAN-Hotspot
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Drehsitz links
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts
- Sprachsteuerungs-System
- Volkswagen Media Control
- Markisenleisten schwarz
- Fahrradträger für Heckklappe
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Markise seitlich, Beifahrerseite (Gehäuse und Markisenleisten schwarz)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizer
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Sprachverstärkung elektronisch
- Mobile Online Dienste App-Connect
- WLAN-Hotspot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ7HZGH048984
3000 kg
5200 kg
1610 kg
1575 kg
Typ 7HMA



CarOnSale




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Amsterdam
Berlin
London
Brüssel
Paris


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!






























VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung






07.12.2015 0603 BTE00065 X 02 01 0110/03250 179
M1 SA 04904-05006 1904--
WV2ZZZ7HZGH048984 2 1990-- 02443-02443
VOLKSWAGEN, VW – 00100 –
7HMA 0169 003000 003000
CCXFA30DX0 01610 01575 –
NAFM650816NVR27MMG0L634 01610 01575 –
72 02375 71
CALIFORNIA 02500 0750 004 –
VOLKSWAGEN-VW 205/65 R16C 107T
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. 205/65 R16C 107T
WOHNMOBIL –
715/2007*136/2014W e1*2001/116*0289*28
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I 28.07.2015 K EP009543
DIESEL –
0002 36WO 01968
F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL
.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:5200KG*BEI WERKSEITIG MONT
IERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F
.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE
PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM5,AB 07.12
.2015*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.12.2015*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)