CarOnSale

Peugeot 308 GT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2017	106.657km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 308 GT [DE - Kb5 2.0 BlueHDi 180 FAP EU6, GT, (Facelift) 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN VF3LJEHZRHS261051	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.657km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.493km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer	⚠ 2 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**90 µm**
Kotflügel vorne links	**50 µm**	Kotflügel vorne rechts	**50 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**100 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**60 µm**	Heckklappe	-
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Fehler Abgasreinigung ; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremskraftregler
- Dynamik-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Blue-HDI FAP
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonderlackierung Hurricane Grau
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- WIP-Bluetooth
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einparkhilfe vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anzeige Motorölstand
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Bordcomputer
- City-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kartentasche an Vordersitze
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz, Rahmen verchromt
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 230V
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Schnittstelle
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Einparkhilfe hinten
- Komfort-Paket
- Licht- und Regensensor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, mit Farbdisplay
- Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Full-LED-Paket
- Gurtkraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumschienen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Navigationssystem Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn (doppelt)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel klappbar + elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe akustisch
- Mittelarmlehne hinten
- Antischlupfregelung (ASR)

- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Nebelscheinwerfer LED
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Scheinwerfer Full-LED
- Blinkleuchten LED mit Lauflicht
- Original Fahrzeug Farbe: BLEU MAGNETIC
- Leuchtweitenregelung elektrisch
- Licht- und Regensensor

Sonderausstattung

- Alcantara-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sport-Paket
- Fußmatten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- HiFi-System / Sound-System Denon
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze manuell verstellbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Clever-Paket
- Safety-Paket
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Türgriffe außen verchromt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















106657 km
508.2 km




LISTE RADIOSENDER

VF3LJEHZRHS261051

PEUGEOT
308
CarOnSale


CarOnSale








DENON













GAP
SET+
SET−
MEM





10:02
Lo
AUTO
Lo
OPTIONEN
A/C
AUTO


10:03
MENU
Suchen...



BRINK



WARTUNGSNACHWEIS



WARTUNGSNACHWEIS


WARTUNGSNACHWEIS


BEDIENUNGSANLEITUNG
PEUGEOT 308
PEUGEOT


PEUGEOT







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motorabdeckung beschädigt



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Schriftzug beschädigt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Verkleidung lose



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fehler Abgasreinigung