CarOnSale

Skoda Octavia Style 4x4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2017	196.991km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Style 4x4 [AT - Kb5 1.6 TDI DPF EU6, Style 4x4 Green tec, 2015 - 2016]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBLG7NE8H0175789	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.991km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.318km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Brillenfach
- Funktions-Paket
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte
- Mittelkonsole
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türen mit Warnleuchte
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling eloxiert
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Mittelarmlehne vorn
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leuchtweitenregelung
- Mobile Online Dienste MirrorLink
- Multifunktionsanzeige
- Reifen-Reparaturkit
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose 230V
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Wasserstandsanzeige SRA / SWA
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Bordcomputer
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Einparkhilfe vorn
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Bremsenergierückgewinnung
- Frontscheibe Klarglas
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW TDI DPF
- Original Fahrzeug Farbe: Brilliant-Silber Metallic
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fensterheber elektrisch vorn
- Verglasung getönt
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitzheizung vorn
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Multimediabuchse in Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gurtstraffer
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen

- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb
- Kopf-Airbag-System
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Getriebe 6-Gang
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Leuchtweitenregelung
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Phonebox mit WLAN
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rückfahrkamera
- Kurvenlicht
- Schlechtwege-Paket
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Abbiegelicht
- Nebelscheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TMBLG7NE8H0175789

CarOnSale


CarOnSale


Fahrweg kontrollieren!











Datenauszug




OCTAVIA
abgemeldet am:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Fehlt



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)