CarOnSale

Skoda Octavia Style

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 15*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2022	144.697km	116 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Style [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6d, Style, 2020 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJG0NX6PY006600	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.697km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 131.239km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagefach für Regenschirm
- Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung und Memoryfunktion
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel grau
- Dachreling eloxiert
- Doppeltonfanfare
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Frontkamera
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber mit Ambiente-Beleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Licht- und Regensensor
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITE GREY
- Parkbremse elektronisch
- Phonebox
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)

- Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türen mit Warnleuchte
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wireless SmartLink
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go

★ Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Columbus mit 10" Touchscreen
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Head-up-Display
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Lenkrad mit Freihanderkennung (kapazitives Lenkrad / Hands Off Detection, HOD)
- Mobile Online Dienste
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (pACC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Seitenairbag hinten
- Fahrassistenz-Paket: Traveller
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Infotainment-Paket Business Columbus
- Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
- Metallic-Lackierung
- Phonebox
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TMBJG0NX6PY006600


CarOnSale






Ziele
Karte
Setup
Porto
Edinburgh
Toulouse
Paris
Algiers
Rom
Roma
Berlin
Wien
Oslo
Kalmar
Uppsala
22.0
12:48
22.0


BETRIEBSANLEITUNG
KURZANLEITUNG


11.10.22
M1
TMBJG6NX8PY005600
SKODA
NX
ACDTRBXG
NFD7FD7CN0024SIVL0D1A1A
OCTAVIA
SKODA (CZ)
Fz.z.Pers.Ber.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P1/C1, M, N1
Diesel
0002
56AP
1968
7,2/8,2/*95 b.Anhängebetr.(NB*techn.zul.Ges.Masse d.Zug
Kombination;3470kg*nw.AHK
09.05.22
0J945566


KT721281

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)