CarOnSale

Mini Clubman One

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 24*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2005	136.560km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman One [DE - LimS3 One 1.6, (Facelift) 2006 - 2006]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWRA31090TA76383	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.560km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	330 µm ⚠	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	85 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	85 µm	Heckklappe	215 µm ⚠
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Heizungsanlage mit Mikrofilter
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW 16V KAT
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 3-türig
- Nebelschlussleuchte(n) integriert
- Seitenairbag vorn
- Original Fahrzeug Farbe: PURE SILVER
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Anthrazit
- Modellpflege
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flockgewebe

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Sportsitze vorn
- Außenausstattung: Chrom Line
- Bordcomputer
- Lenkrad (Leder Cooper S)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Klimaanlage
- Metallic-Lackierung
- Ablage-Paket
- Audiosystem Wave (Radio/Cassette)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















MINI



120
km/h






WMWRA31090TA76385





MINI ONE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
MINI
GRAU


HU
APR. 2019
Kreis Schleswig-Flensburg
Der Landrat
Straßenverkehrsbehörde
Im Auftrag





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)