CarOnSale

Opel Mokka Edition ecoFlex 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	128.112km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Edition ecoFlex 4x4 [DE - SUV5 1.6 CDTI EU6, Edition 4x4 S/S, 2014 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0LJC7EC2G4018492	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 128.112km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.271km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer	⚠ 2 mm Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Reifen porös, Kratzer, Rost	⚠ 4 mm Reifen porös, Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	345 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; Geräusche bei der Lüftung: Rauschen, Brummen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Edition Ecoflex
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Radstand 2555 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Laderaumabdeckung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi 950 Europa IntelliLink
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Komfort-Paket
- Winter-Paket
- Ergonomiesitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Premium-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Armlehne vorn links
- Sitzheizung vorn
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Elektro-Paket
- Steckdose 230V
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad heizbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















ECOTEC








OPEL
WOLJC7EC2G4018492
1938 kg
3436 kg
1-1065 kg
2-0995 kg
190KW

MOKKA
CDTI



CarOnSale









Letzter Shell Helix Ölwechsel
Nächster Shell Helix Ölwechsel
1a autoservice Kramer GmbH


Servicebestätigung


Servicebestätigung
AUTOHAUS KRAMER




30.10.2015
M1
WOLJC7EC2G4018492
OPEL
J-A
JMYXAXX
E89DGXLY11B
Mokka
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W
EURO6,W,P/CI, M, N1 I
Diesel
0002
WW.AHK LT EGTG*
SCHWARZ
e4*2007/46*0537*13
03.08.2015
205/70 R16 98H
205/70 R16 98H





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer)



- Rad (Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer)



- Rad (Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer)



- Rad (Reifen porös, Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer)



- Rad (Reifen porös, Kratzer, Rost)



- Rad (Reifen porös, Kratzer, Rost)



- Rad (Reifen porös, Rost)



- Rad (Reifen porös, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)