CarOnSale

Citroen C1 Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 42*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2007	133.026km	68 PS	Benzin	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C1 Style [DE - LimS5 1.0, Style, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7PNCFAC89102827	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.026km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2007	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	1470 µm ⚠
Seitenteil hinten links	60 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	-
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Kindersitze (2) integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenschutzleisten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Original Fahrzeug Farbe: ROUGE SCARLET
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Kurvenstabilisator (Corner-Stability-Control, CSC)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel lackiert
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Seitenscheiben ausstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Audio-Klima-Paket
- Drehzahlmesser
- Kopf-Airbag-System
- Klimaanlage
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























AUTOMOBILES CITROEN
e11*2001/116*0238
VF7PNCFAC89102827
1190kg
1190kg
1- 695kg
2- 695kg
VERSION PNCFAC/P
C1 036


CarOnSale



CarOnSale






AUTOMOBILES CITROËN


Sehr geehrte
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.
Nachfolgende Mängel wurden zwischenzeitlich abgestellt.
Abgestellte Mängel (Uhrzeit der Vorprüfung: 09:00 Uhr):
1.2.1e - EM - Betriebsbremse 2. Achse rechts löst nicht
1.2.1e - EM - Betriebsbremse 2. Achse links löst nicht
(7) Ergebnis: Ohne Mängel
HU-Plakette: Zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 03/2028
(9) Verar
Fahrzeug
Tel.: 0172 2121354
Stempel und Unterschrift
1. Exemplar
(10) Sonstige Angaben:
Messwerte Betriebsbremse
Achse | Links | Rechts | Diff. (%) | Sum. (daN) | Blockiert
1 | 190 | 210 | 9.6 | 400 | Ja
2 | 140 | 120 | 14.3 | 260 | Ja
Abbr. BBA: 55.4 %


09.01.2007 3001 AC0000022
M1 AB
VF7PNCFAC89102827 0
CITROEN
pe*****
PNCFA*
PNCFAC/P
C1
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
70/220*2003/76B/EG
EURO 4:5L
Benzin
0001 0463 998
0.1 0.0.2:KEINE*
2 1 50/6000 157
3435 - 1630 -
1470 - 910 - 935
109 1190 1190
695 695 -
695 695 -
83 4500 72
4 -
155/65R14 75T
155/65R14 75T
Rot/ 3/
e11*2001/116*0238*02
06.01.2006 K HY429144


Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Schloss ohne Funktion.



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)