Händlerfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Seat	Ibiza FR	1.5 TSI EU6d, FR OPF, (Facelift) 202..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
VSSZZZKJ3PR129622	Lim. Schrägheck	5	Frontantrieb	7593/ANI

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	31.07.2023	k. A.	k. A.	110 kW	4	1498	08/28

Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	49.467 km	75.000 km	nein	06/25	28.000 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Mitternachtsschwarz	Perleffekt	nein	01.10.2026	k. A.

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Ohne Einträge	

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Sitzbezüge in Stoff	Titanschwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6d	128-132 (WLTP)	keine Angabe

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

3. Bremsleuchte	6 Lautsprecher	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Ambiente-Beleuchtung LED	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Armaturentafel Leder-Optik	Außenspiegel schwarz
Außentemperaturanzeige	Bordcomputer	Bremsassistent
Dachhimmel schwarz	Elektr. Bremskraftverteilung	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..
Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SE..	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss..	Fensterheber elektrisch vorn
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Heckleuchten LED	Heckscheibe heizbar
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Chrom-Applikationen	Innenraumfilter: Pollenfilter
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig	Klima-Komfort-Paket
Kofferraumbeleuchtung	Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorn	Lenkrad (Leder)	Lenkrad mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	Licht- und Regensensor	Licht- und Sicht-Paket
Modellpflege	Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
Notrufsystem	Otto-Partikelfilter (OPF)	Radioempfang digital (DAB+)
Reifen-Reparaturset	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheinwerfer LED
Seitenairbag	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr..	Sitze vorn höhenverstellbar
Sport-Fahrwerk FR / Cupra	Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) vorn	Stoßfänger FR-Design	Tagfahrlicht LED
Wärmeschutzverglasung	Warnanlage für Sicherheitsgurt-System	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

Sonderausstattung:

Ausstattungs-Paket: Pro	Induktionsladeschale für Smartphone	Kombiinstrument digital (10,25 Zoll)
LM-Felgen 7x18 (Performance, schwarz, glan..	Metallic-Lackierung	Panorama-Ausstelldach elektrisch
Schließ-/Startsystem Kessy	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge..	Winter-Paket

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Händlerfahrzeugbewertung

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Alufelge hinten links verschrammt, Minderwert			
2.	Alufelge vorne rechts verschrammt, Minderwert			
3.	Frontspoiler Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau			
4.	Inspektionsservice			
5.	Lackvorbereitung			
6.	Lenkrad smartrepair			
7.	Lenkrad verkratzt - Smart Repair			
8.	Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge - Gebrauchsspur			
9.	Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt - smart repair			
10.	Tür hinten links Lackierung, zerkratzt - lackieren mit Lackaufbau			
11.	Tür hinten links Türgriff, zerkratzt - lackieren			
	Zwischensumme (Netto)			

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Re
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung	
2.	Schlüsselbatterie defekt - erneuern	
3.	Sonstiger Auftrag - Erstellung Fahrzeugbilder	
4.	Sonstiger Auftrag - Fahrzeugcheck	
5.	Sonstiger Auftrag - Pflegepaket GW3	
	Zwischensumme (Netto)	

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Re
1.	COC-Papiere fehlen	
2.	Kundendienstscheckheft fehlt	
3.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	
	Zwischensumme (Netto)	

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Händlerfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen)		Felgenbeschreibung Leichtmetall	
	Reifen vorne 215/40 R18 89W	VL 6,00 mm (Continental)	VR 6,00 mm (Continental)	
	Reifen hinten 215/40 R18 89W	HL 7,00 mm (Continental)	HR 7,00 mm (Continental)	
	Bemerkung			Ausstattung ER Reifendichtmittel

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.


Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Seat Ibiza FR

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: VSSZZZKJ3PR129622
Kilometerstand: 49.467 km
Erstzulassung: 31.07.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe






Schweller links (DEKRA)




Schweller rechts (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)




Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (DEKRA)




Tür hinten links Türgriff, zerkratzt, lackieren (DEKRA)



Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)



Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)




Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (DEKRA)



Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)




Wartungsnachweis (DEKRA)



Schlüsselbatterie defekt (DEKRA)



Inspektionsservice (DEKRA)




Lenkrad verkratzt (DEKRA)



Alufelge hinten links verschrammt, Minderwert (DEKRA)



Alufelge vorne rechts verschrammt, Minderwert (DEKRA)




Diagonale hinten (DEKRA)




Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)




Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Motorraum (DEKRA)