
CarOnSale

Citroen C3 Turbo 100 MAX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 75*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2025	18.305km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C3 Turbo 100 MAX [DE - LimS5 1.2 Turbo 100 EU6e, MAX, 2024 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VR7CCHPV7RT201133	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 18.305km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	85 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	85 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel schwarz
- Comfort Federung (Citroen Advanced)
- Connecting-Box
- Dachfarbe weiß, OPALE
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Ambiente Metropolitan Grey
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung, manuell
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW 12V Benzin
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA
- Parkbremse manuell
- Radioempfang digital (DAB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Techno-Paket
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Dachreling
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Spaltleder)
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Audio-Navigationssystem: MyCitroen Drive
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Head-up-Display (Kombiinstrument hochgesetzt)
- Navigationssystem: NaviDrive 3D
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)
- USB-/Audio-Schnittstelle (Typ C)
- USB-/Audio-Schnittstelle (Typ C, 2-fach)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Notbrems-Warnblinkautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Sicherheits-Paket
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED, 3D-Optik
- Scheinwerfer Eco-LED
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- Lenkrad heizbar
- Reifen-Reparaturkit
- Frontscheibe heizbar
- Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic
- Sitzheizung vorn
- Nebelscheinwerfer
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























STELLANTIS AUTO SAS
VR7CCHPV7RT201133
1620 KG
2220 KG
1 – 1000 KG
2 – 880 KG

CarOnSale

CarOnSale




Der Motor wurde befüllt mit:
Motoröl 0W20
Liter 3,6
Am 19.05.2026
Bei km 14.061
Nächster Wechsel:
Am 5/2027
Bei km 39.000





INSTANDHALTUNGS-
UND WARTUNGSHEFT




16.05.2025 2525 AAW000077
M1 AB
VR7CCHPV7RT201133 2
CITROEN
C
C
KMV6-A1C700
C3
STELLANTIS (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2023/443EA
EURO6;WLTP;EA:PI/CI:M, N1, N2
Benzin
0001 36EA 1199
Pforzheim
16.05.2025



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)