CarOnSale

# Opel Corsa Color Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2018 | 118.868km | 90 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Corsa Color Edition [DE - LimS3 1.4 EU6, Color Edition, 2014 - 2018] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>W0V0XEP08J6032656 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>118.868km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>08/2028 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>90 PS (66 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.398 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>109.780km | LETZTER SERVICE AM<br>09/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 04/2018 | FARBE<br>Sonstige | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>120g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.2l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ✓ 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 190 µm ⚠ | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 145 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 230 µm ⚠ | Heckklappe | 140 µm |
| Dach | 175 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Türfangband vorne links klappert**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Design-Paket
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole Klavierlack
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- OnStar SOS Service
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dach schwarz lackiert
- Kühlergrill, Zierleiste schwarz lackiert
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE

## Sonderausstattung

- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack, Bicolor
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Tagfahrlicht LED
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung vorn
- Parkpilotsystem hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Funktions-Paket
- Info-Display, groß
- Klimaautomatik
- Sicht-Paket
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Schnittstelle
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad heizbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack
- Komfort-Paket 2
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Winter-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos















CarOnSale





BR Klass


CarOnSale


CarOnSale

















Servicebestätigung
Nürnberg Viktoriaberg



6 Servicebestätigung
EUROMASTER GmbH


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Georg Haas GmbH & Co. KG


OPEL
CORSA




Hauptuntersuchung § 29 StVZO


09.04.2018 1844 ACW000513
M1 AF
W0V0XEP08J6032656 7
OPEL
S-D
BADRA12
BX2D6EHLK5
CORSA-E
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*136/2014W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1398
F.1/F.2:+55 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2:+60 b.Anh.Betr.*S
1:max.S-P1.*ww.AHK lt.EGTG*Datum zur Emissionsklasse:
09.04.2018*



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Verformung)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Brandloch)