CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



11/2007	151.448km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU4, Ambiente, 2007 - 2008]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8PX8A103299	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 151.448km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 142.155km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	275 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): vorne;
Kupplung	Kupplung defekt/verschlissen;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dynamik-Fahrwerk
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkgetriebe - Generation II
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TFSI
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Metrik
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Vavona Bernstein, hochglänzend
- Karosserie: 4-türig
- Leuchtweitenregelung
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: Delfingrau Metallic

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Reserverad als Notrad
- Aktiv-Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Metallic-Lackierung
- Gepäckraum-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Klimaautomatik
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WAUZZZ8PX8A103299

CarOnSale


MDS





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)