CarOnSale

Volkswagen Polo CrossPolo BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2016	110.283km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo CrossPolo BMT/Start-Stop [DE - LimS5 CrossPolo 1.2 TSI BMT/Start-Stopp EU6, CrossPolo, 2014 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZGU077127	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 110.283km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.266km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2016	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer, Kerben	⚠ 7 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Antennenstab mit Tierbiss;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel silber lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lautsprecher (6)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Nebelschlussleuchte integriert
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: Honey Orange Metallic
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schlechtwege-Fahrwerk
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sondermodell CrossPolo
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Sitze: Sportsitze
- Multifunktionsanzeige Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Dauerfahrlicht
- Nebelscheinwerfer integriert
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahr-Komfort-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















0






VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0510
WVWZZZ6RZGU077127
1580 kg
2810 kg
1- 0860 kg
2- 0770 kg
Typ 6R
CJZC 2245
2310780

CarOnSale


CarOnSale






Datový štítek vozidla
6C1 CEV
POLO 1.2 BMT CROSS










RES
SET
CNL




FM
LO
AUTO



RADIO
MEDIA
PHONE
11:44
ANTENNE
SETUP
SOUND
CAR



ParkPilot
SETUP
SOUND
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!






Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
WVWZZZ6RZGU077127
Inspektion
in 19400 km oder 335 Tag(en)
Ölwechsel-Service
in 7300 km oder 57 Tag(en)
SETUP
SOUND
CAR
MENU





KFZ SERVICE



KFZ SERVICE



KFZ SERVICE











18.11.16
WVWZZZ6RZGU077127
VOLKSWAGEN, VW
POLO
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. R.Sol
Schrägheckl'mousine
715/2007*136/2014W
EURO6:W:PT/CI:H:N1 I
Benzin
ORANGE
215/40 R17 87V XL
215/40 R17 87V XL


Die Zulassungsbescheinigung Teil I
Das Fahrzeug wurde am 07.11.2025
außer Betrieb gesetzt.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Beifahrertür (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)