CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2016	190.030km	272 PS	Diesel	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [AT - Kb5 3.0 TDI clean diesel EU6, quattro, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G1HN026420	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.030km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 184.436km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	265 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung mit Skisack
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Original Fahrzeug Farbe: Mythosschwarz Metallic
- Raucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Reserverad als Notrad
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Audi Smartphone Interface
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Business-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag hinten
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Servoschliessung für Türen
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech.
- Sound-System BOSE
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
WAUZZZ4G1HN026420








Tour
Navigation
Verkehr
Online Ziele
Starten
Bilderziele
Sonderziele
Gespeicherte Ziele
Letzte Ziele
Adresse
Freie Suche
Zielführung
Einstellungen
16:02

Auflegen
Telefon
Wählen
Hinweis
Automatischer Verbindungsaufbau aktiv.
Bitte beachten Sie eventuelle Anfragen
an Ihrem Mobiltelefon.
Bitte warten...
Mobiltelefon verbinden
Mailbox
Einstellungen
16:02

Speicher
Radio FM
Band
OE 3
Pop
RADIO-N
Pop
OOE
OE 24
Pop
Funktionen
Einstellungen
16:02


Media
Quelle
Hinweis
Automatischer Verbindungsaufbau ist aktiv. Bekannte Geräte werden gesucht. Bitte warten...
Neuen Bluetooth-Audioplayer verbinden
Einstellungen
16:02


















CAR BROTHERS


CAR BROTHERS
LIETZ




WAUZZZ4G1HN026428




10
31
26
3
30
27
29
28
4
8
7
6
5




21 Okt. 2025

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Unsachgemäße Instandsetzung