CarOnSale

Mercedes-Benz B 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2018	33.174km	156 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 200 [DE - Van5 B 200 EU6, Urban, (Facelift) 2014 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WDD2462431J470024	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 33.174km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 156 PS (115 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 31.562km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenhimmel schwarz
- Keyless Go Startanlage
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER - METALLICLACK
- Reiserechner
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Tempomat
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Urban
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Modellpflege
- Parameterlenkung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenausstattung: Zierteile Segel-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fußmatten Velours
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Gepäckraum-Paket
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Infotainment-System: Remote Online
- Licht- und Sicht-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED High Performance
- Spiegel-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























Navigationsbereit
Hamburg
Hannover
50 km
Poznań
9:33
34m
SO
0km/h









RADIO
NAVI








1113261
Hu
Monat
Jahr
Jan
2027




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)