CarOnSale

Volkswagen Touran Highline BMT/Start-Stop

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



12/2021	75.413km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Highline BMT/Start-Stop [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, Highline, 2020 - 2024]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZNW002533	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.413km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 60.264km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Auto-Hold-Funktion
- Original Fahrzeug Farbe: ORYXWEISS

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung schwenkbar
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- R-Line-Paket Exterieur
- Seitenairbag hinten
- Sport-Fahrwerk
- Sprachsteuerungs-System
- Safesicherung
- Aktive Frontklappe
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Schwellerverbreiterung Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
- Frontscheibe heizbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sonderlackierung Oryx-Weiß Perlmutt-Effekt
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus)
- Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Chromleisten Stoßfänger hinten
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Ausstattungs-Paket: Easy Open
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Spiegel-Paket
- Antennen-Diversity
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Safesicherung
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor mit Auspark-Assistent
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Stoßfänger R-Line
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZNW002533
2230 kg
4030 kg
1200 kg
1080 kg
Typ 1T
Berliner Ring 2,DE-38440 Wolfsburg,www.volkswagen.com




Fahrweg kontrollieren!


















09.12.2021 0603 BWR00313 0 2 1 110/30
M1 AC 4580
WVGZZZ1TZNW002533 9 1644
VOLKSWAGEN, VW 80
1T 138 2230
DTSBAC 1200 1080
FD7FD7GC0044BIS50VR21AA00 1200 1080
76 3150
TOURAN 1800 750
VOLKSWAGEN-VW 215/55 R17 94V
Fzg.Pers.bef.b. 8 Sp. 215/55 R17 94V
Kombilimousine -
715/2007*2018/1832AP Weiß
EURO6,WLTP,AP,PICI; M, N1 I s1*2001/116*0211*59
Diesel 05.06.2021
0002 3GAP 1968
F.1/F.2:+0 U, 7.2/8.2:+25 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:2000 BIS
STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4030K
TEIG.:4230*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPE
N.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3 AEND.V
USN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)