CarOnSale

Kia ProCeed GT 1st Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 14.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2013	130.812km	204 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ProCeed GT 1st Edition [DE - Cp3 1.6 T-GDi EU5, GT 1st Edition, 2013 - 2013]	KATEGORIE Limousine
FIN U5YHP314AEL010356	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.812km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 93.548km	LETZTER SERVICE AM 10/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Rost, Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer, Rost	⚠ 3 mm Kratzer, Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	300 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Antennenstab mit Tierbiss; KW Fahrwerksfedern verbaut;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht (Adaptives Kurvenlicht)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Ausstattung GT
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremssättel Rot
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Endschalldämpfer Sportausführung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Frontschürze Wagenfarbe
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckschürze mit Doppelauspuffblenden integriert
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT
- Navigations-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Reserverad als Notrad
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Seitenairbag
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Xenon-Scheinwerfer
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Audio-Navigationssystem KIA (7"-Display)
- Original Fahrzeug Farbe: DELUXE WHITE
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























KIA MOTORS SLOVAKIA S.R.O.
e4*2007/46*0496
- U5YHP314AEL010356 -
1850 kg
3250 kg
1 - 980 kg
2 - 960 kg

CarOnSale

CarOnSale




121 / 500








KIA






Utility
Option
Presets
AUTO
OFF


RADIO
MEDIA
MAP
NAV



130812km





MIRROR
AUTO








Service – Ölwechsel


Einbauhinweise
Installation Instructions
ceed


30.09.2013
KIA MOTORS (SK)
Fz.z.Pers.bef.(o. 8 Sp).
Schrägheckmoulne
Benzin
Weiß
18.04.2013
ZU 20: M.KW FAHRWERK; FEDERN (GELB),KENNZ. VUH:4004/9005, W
DG.: 7,2/9,7; FEDERBEIN VO; 6801002/DÄMPFER HI.: 6801101; A
BST.RADMITTE-KOTFLUGELUNTERK. VUH: 325/MM ZU 15.A.GEN. VUH:
225/35R19 88W A.LM-RAD BARRACUDA 8JX19EH2+ ET40, TYP/KENNZ
138. I.V.M.ZENTRIERRINGEN***ZU 15.1-15.3 AUCH GEN.:225/3
5R19 88W A.JMS-FELGE 8JX19;ET40,RADTYP H067***


Die Zulassungsbescheinigung Teil I
ist bei Wiederinbetriebnahme des
Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am 06.10.2026
außer Betrieb gesetzt.
AKZ: WEN A 9

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Folierung



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Rad (Rost, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)




- Schweller links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Korrosion



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)