CarOnSale

Mercedes-Benz CLA 200 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 17*** · Fahrzeug aufgenommen am 26.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	106.305km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CLA 200 d [DE - Kb5 CLA 200 d EU6d, AMG Line, 2019 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K1186121N141517	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.305km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 100.584km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Licht- und Sicht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: KOSMOSSCHWARZ
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- USB-Anschluss im Fond
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Rußpartikelfilter
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Innenhimmel schwarz
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Digitales Instrumenten-Display
- Infotainment-Paket Advanced
- Night-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Laderaum-Paket
- Park-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Fußmatten AMG
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Smartphone integriert
- Vorrüstung car sharing
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Sitzheizung vorn
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















13.5°C
12:21
0 km/h
1372.8
166305





unbeschädigt gültig.
MERCEDES-BENZ
F2CLA
321CT2
HZAA054A
CLA 200 D
MERCEDES-BENZ
2222
AGV 00009 2
W1K1186121N141517
M1
AG
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
SCHWARZ
1950
110 /4400
Diesel
0002
e1*2007/46*1912*06
11.01.2020
K
Alte ZBII FT807508 vollgeschrieben, entwertet

CarOnSale


CarOnSale




Mercedes-Benz
Service





STOP


Straße nicht erfasst
12:30
Neustrelitzer Straße
Wohin?


Hinten






03.07.20
MERCEDES-BENZ
CLA 200 D
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AM
EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36AM 1950
225/45 R18 091W
225/45 R18 091W
81*2007/46*1912*06
17.01.20
GR562733
P.4: 3400-4400*7,2/8,2:+50 B.ANH.BETR.*O.1:1800 BIS 8%
STEIG.*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ IST BEI WERKSSEI
TIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH
.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STV
O AUSGESTATTET*






GR562733

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Kratzer



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)