CarOnSale

# Ford GRAND C-MAX

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026




| 05/2018 | 137.661km | LEISTUNG 120 PS | KRAFTSTOFF Diesel | GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe | 2 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>GRAND C-MAX | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WF0WXXGCEWJS68560 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>137.661km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>120 PS (88 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.499 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>79.745km | LETZTER SERVICE AM<br>03/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>7 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 05/2018 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Mietwagen | CO2-EMISSIONEN<br>131g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.9l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 135 µm | Beifahrertür | 140 µm |
| Kotflügel vorne links | 135 µm | Kotflügel vorne rechts | 135 µm |
| Türe hinten links | 200 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 115 µm |
| Seitenteil hinten links | 135 µm | Seitenteil hinten rechts | 125 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 125 µm |
| Dach | 155 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Tiefenentladen“; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dachhimmel Stoff
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußmatten Velours - 3. Sitzreihe
- Fußmatten Velours - vorn
- Fußraumleuchte vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: B6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Mittelkonsole Premium
- Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetüren beidseitig
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Stoßfängergrill, Rahmen Chrom
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Getränkehalter vorn
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Raucher-Paket
- Sonderlackierung Frost-Weiß
- Audiobedienung am Lenkrad
- USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem hinten
- Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)
- Dachreling (Aluminium)
- Reserverad als Notrad
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Frontscheibe heizbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Rückfahrkamera
- Winter-Paket
- AUX-IN-Anschluss
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























WF0WXXGCEWJS88560

CarOnSale


CarOnSale


VOL+
VOL-


OK
RES
CAN
SET
SET
LIM










AUTO
AC












| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2018 | 8566 | BLF001897 | 2 | 1 | 88/3600 | 180 |
| M1 | AC | | 4519 - 4630 | | 1828 - 1828 | |
| WF0WXXGCEWJS68560 | 6 | | 1632 - 1704 | | 1597 - 1778 | |
| FORD | | | - | 90 | - | |
| DXA | | | 162 | 2240 | 2240 | |
| XWDG1WX | | | 1095 | 1250 | - | |
| 7HDAZ6AA468 | | | 1095 | 1250 | - | |
| | | | 72 | 2700 | 68 | |
| GRAND C-MA | | | 1200 | 750 | 7 | - |
| FORD (D) | | | 215/55 R16 93H | | | |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | | 215/55 R16 93H | | | |
| Kombilimousine | | | - | | | |
| 715/2007*2017/1347AD | | | WEISS | | 0 | |
| EURO6;WLTP;AD;P/C/I; M, N1 I | | | e13*2007/46*1103*21 | | | |
| Diesel | | | 23.02.2018 | K | FV846915 | |
| 0002 | 36AD | 1499 | | | | |

KORR.NEFZ-CO2W:131*F.1/F.2: +90 KG B. ANHÄNGEBETRIEB*WW.AHK
LT.EGTG*






## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schimmel