CarOnSale

Citroen C1 Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2008	174.440km	68 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C1 Style [DE - LimS5 1.0, Style, 2006 - 2009]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7PNCFAC89215479	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.440km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2008	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**105 µm**	Kotflügel vorne rechts	**120 µm**
Türe hinten links	**125 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	-
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW
- Seitenscheiben ausstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Kindersitze (2) integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenschutzleisten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Original Fahrzeug Farbe: ZU LACKIEREN ROT 3P0/DECKENDE LACKIERUNG
- Außenspiegel lackiert
- Getriebe 5-Gang
- Kurvenstabilisator (Corner-Stability-Control, CSC)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















10
30
50
70
90
110
130
150
170








AUTOMOBILES CITROEN
e11*2001/116*0238
VF7PNCFAC89215479
VERSION PNCFAC C1 224


CarOnSale










26.06.2008 3001 ACD00012 5
M1 AB
VF7PNCFAC89215479 9
CITROEN
PNCFA*
PNCFAC
C1
CITROEN (F)
5T,5,PERS.BEF.B. 0 SPL.
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
70/220*2003/76B/BG
EURO 4;5L
BENZIN
0001 0463 00998
0.1 U.O.2:KEINE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.06.2008*
02 01 0050/06000 157
03435 - - 1630 - -
1470 - - 00880 - 00930
109 001190 1190
00695 00695
00695 00695
083 04500 070
155/65R14 75T
155/65R14 75T
e11*2001/116*0238*04
26.02.2007 K DM290270

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Dach (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Diverse Schäden)