CarOnSale

Hyundai ix35 Premium 2WD

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2013	205.260km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG ix35 Premium 2WD [AT - SUV5 2.0 CRDI DPF EU5, Premium 2WD, (Facelift) 2013 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMAJU81VAEJ493282	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 205.260km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.890km	LETZTER SERVICE AM 11/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Felgen haben Bordstein Beschädigung

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	155 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Beide Schlüssel abgegriffen, Antenne fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW CRDi KAT
- Radstand 2640 mm
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Rückfahrwarner, 4 Sensoren
- Lenkrad (Leder)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzheizung vorn
- Traktionskontrolle (TCS)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre
- Dachreling
- Sitzheizung hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht-aus-Automatik
- Modellpflege
- Plus-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: STEEL GREY II

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Metallic-Lackierung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Sicht-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CRDI 16V







HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*0192
TMAJU81VAEJ493282
MODEL
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
ZAR 9P
2090 kg
4090 kg
1-1200 kg
2-1090 kg

CarOnSale













Servicenachweise
HYUNDAI
Service
Autohaus Hausenberger GmbH
HYUNDAI


HYUNDAI
Service

12
1
24
2
30
25
10
9
29
26
3
8
28
27
4
7
6
5


Klasse / Fahrzeugart
M1/Personenkraftwagen
Marke
HYUNDAI
Handelsbezeichnung
ix35
Type/Variante/Version
ELH/F5D21/M66AZ1
Anzahl der Vorzulassungen
2

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden, Kratzer): Abdeckung fehlt



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Anderer Schaden, Kratzer): Abdeckung fehlt



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Motorhaube (Rost, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Undicht



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Klebeband



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)