CarOnSale

Volkswagen Caddy Kasten BlueMotion

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 62*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2019	72.654km	75 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Caddy Kasten BlueMotion [AT - Ka4 2.0 TDI BlueMotion EU6, 2015 - 2019]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZ2KZLX043703	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.654km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 56.593km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**135 µm**	Beifahrertür	**140 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**130 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**140 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**140 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	**115 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachhimmel Komfort vorn
- Funkschlüssel (1) klappbar
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nutzlast Standard
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheinwerfer Halogen H4
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Airbag Fahrerseite
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 5-Gang
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion
- Außenspiegel, Ausführung: PKW
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- LKW-Zulassung
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: Candy-Weiß
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenschutzleisten
- Steuer-AV Ausstattung TDI
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Fahrwerk tiefergelegt
- Außenspiegel asphärisch, links
- BlueMotion
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Lenkrad (3 Speichen)
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2682 mm
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Antriebsart: Frontantrieb
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Elektrik-Paket
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Schiebetür rechts
- WLAN-Hotspot
- Audiosystem Composition Audio (Monochrom-Display, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Klimaanlage
- Bodenbelag vorn (Gummi)
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Connectivity-Paket
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Lautsprecher (2)
- Sitz vorn rechts
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Beifahrerseite

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZ2KZLX043703
1918 kg
3318 kg
1075 kg
1100 kg
Typ 2KN

CarOnSale

CarOnSale









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)