CarOnSale

# Fiat Fiorino SX Kasten

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2022 | 274.445km | LEISTUNG<br>95 PS | KRAFTSTOFF<br>Diesel | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Fiat | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Fiorino SX Kasten [DE - Ka4 1.3 Multijet EU6d, SX S&S, (Facelift) 2021 - 2023] | KATEGORIE<br>Kastenwagen |
| FIN<br>ZFA22500006X69583 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>274.445km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2026 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>95 PS (70 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.248 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>228.866km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>2 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2022 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>131g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm | ⚠ 2 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 3 mm | ⚠ 3 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 160 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 140 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | 150 µm |
| Seitenteil hinten links | 160 µm | Seitenteil hinten rechts | 170 µm ⚠ |
| Motorhaube | 160 µm | Heckklappe | 150 µm |
| Dach | 160 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | • Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | • Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | • Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | • Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Klimaanlage | • Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | • Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | • Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | • Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armlehne vorn
- Automatische Türverriegelung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Eco-Jet-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: herausnehmbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Ladeflächenauskleidung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,3 Ltr. - 70 kW 16V M-Jet KAT
- Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher und Dachantenne
- Radstand 2513 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür rechts
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Strike 230
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfängergrill, Rahmen lackiert
- Tankdeckel abschließbar
- Verglasung grün getönt
- Verriegelung Hecktür (innen)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Außentemperaturanzeige
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

## Sonderausstattung

- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Laderaumtrennwand halbhoch mit Trenngitter
- Lenkrad mit Multifunktion und Schalt-/Wählhebel Leder
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Verglasung 2.Reihe
- Zuheizer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Leder
- Batterie verstärkt

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos





















ZFA22500006X69583


CarOnSale


CarOnSale




FIAT FIORINO
Ölwechsel !
25. 09. 2024
150.708 km
KFZ-Service Schiedeck



FREE TO GO
SERVICE


WARTUNGSNACHWEISE
FREE TO GO
SERVICE


FCA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
ZFA22500006X69583






FIAT FIORINO
FCA ITALY (I)
Van
Diesel
Datum zur Emissionsklasse: 23.11.2022*


FIAT


FCA
GN076532

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)