CarOnSale

Subaru XV Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



03/2013	108.991km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Subaru	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XV Active [DE - SUV5 2.0i EU5, Active, 2011 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JF1GP7LA3CG024481	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.991km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 32.722km	LETZTER SERVICE AM 03/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2013	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 2635 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufprallschutz rundum
- Außentemperaturanzeige
- Dachantenne
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fernentriegelung Tankklappe
- Heckscheibe heizbar
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW KAT (1995 ccm)
- Reifen-Reparaturset
- Servolenkung elektrisch
- Start/Stop-Anlage
- Türgriff außen Wagenfarbe
- Zeituhr (digital)
- 4 Lautsprecher
- Antriebsart: Allradantrieb
- AUX-IN-Anschluss
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Kindersitz-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
JF1GP7LA3CG024481
1940kg
3540kg
1-1075kg
2-1060kg

CarOnSale

CarOnSale









Ölservice mit Sicherheitstest / Inspektionsnachweis
Neuwagen-Mobilitätsgarantie - 3 Jahre
SUBARU


IMPREZA&XV
SUBARU




ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)


JF1GPTLA3CGD24481
SUBARU XV
FUJI HEAVY IND.(J)
F2.2.PERS.BEF.B. 6 SPL.
KOMBILIMOUSINE
EURO5/E,P1/C1,M, N1 I
BENZIN
225/55R17 97V
225/55R17 97V
BLAU
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.03.2013*


TÜV
Betriebsstörung



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)




- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)