CarOnSale

Ford EcoSport Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



01/2017	92.277km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EcoSport Titanium [DE - SUV5 1.0 EcoBoost EU6, Titanium, 2014 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WF0BXXMRKBGE39722	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.277km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.194km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 125g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außentemperaturanzeige
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Diebstahl-Warnanlage
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- KeyFree-System
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- 6 Lautsprecher
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Radstand 2519 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachreling silber
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- USB-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik
- Power KeyFree-Startfunktion
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Servolenkung elektrisch
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fußmatten Teppich
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schaltpunktanzeige
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung vorn
- Frontscheibe heizbar
- Winter-Paket
- Metallic-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WF0BXXMRKBGE39722

CarOnSale


CarOnSale


AUTO
A/C
OFF


12V







Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung


Nachweise - Zusätzliche Wartungsarbeiten
Nachweise - Korrosionsschutzkontrolle




27.01.2017
WF0BXXMRKBGS39722
FORD
JKB
M1QJ1B
SAABMV
ECOSPORT
FORD (D)
FZ.E.PERS.BEF.B. 8 SPL.
SCHRAEGHECKLIMOUSINE
215/2007+2015/45W
EURO6:W:P1/C1; M, N1 I
BENZIN
195/65 R15 91 T
195/65 R15 91 T
26.05.2016


Stadt Regensburg
93015 Regensburg




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)




- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)