CarOnSale

Opel Grandland Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



11/2017	101.266km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Innovation [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6, INNOVATION, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZRHNY7JS031090	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.266km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.434km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2017	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**85 µm**	Kotflügel vorne rechts	**85 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**105 µm**
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	-
Dach	**85 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Parkpilotsystem hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Technologie-Paket Park & Go
- USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Mittelarmlehne hinten
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bluetooth Audio-Streaming
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Innenraum-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Leseleuchten im Fond
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Radstand 2675 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Wegfahrsperre
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kamerasystem 360°
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten vorn (2)
- OnStar SOS Service
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Original Fahrzeug Farbe: AMETHYST PURPLE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling silber
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung
- Ergonomiesitz vorn rechts
- HiFi-System / Sound-System Denon Premium
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Sitzheizung hinten
- Textilfussmatten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Ergonomiesitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
e2*2007/46*0597*
W0VZRHNY7JS031090
1910 KG
3310 KG
1 1100 KG
2 1100 KG
ZRHNYH-C1F000

CarOnSale


CarOnSale






Standardsicht hinten >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren überprüfen







Stadt modifizieren











FRANKE
nach Herstellervorgabe


GRANDLAND X


28.11.17
WOVZRHNY7JS031090
OPEL
GRANDLAND X
Opel Automobile
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Mehrzweckfahrzeug
215/70 R16 88U
215/70 R16 88U
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CT; M, N1 I
Benzin
BLAU
e2*2007/46*0597*03
17.08.17
FS895149
WW AHK LT FGTG*Datum zur Emissionsklasse: 28.11.2017*


Nächste HU
Die Zulassungsbesc
ist bei Wiederinbetri
Fahrzeuges vorzule
Das Fahrzeug wurd
außer Betrieb gesetz

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)