CarOnSale

Opel Astra GS

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2025	11.958km	131 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra GS [DE - Kb5 1.2 Turbo EU6e, GS, 2022 - 2026]	KATEGORIE Kombi
FIN VXKFRHNSXS1026785	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 11.958km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**75 µm**	Beifahrertür	**75 µm**
Kotflügel vorne links	**70 µm**	Kotflügel vorne rechts	**70 µm**
Türe hinten links	**75 µm**	Türe hinten rechts	**70 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**50 µm**	Heckklappe	-
Dach	**70 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Unfallbedingte Schäden;
Lenkung	Andere: Unfallbedingte Schäden; Geräusche bei Lenkeinschlag: Knacken;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Unfallbedingte Schäden möglich;

Serienausstattung


- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Feststellbremse elektrisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne hinten
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Dachhimmel schwarz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Radstand 2730 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Bremsassistent
- Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
- Sitzverstellung vorn links (8-fach)
- Lenkrad heizbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Design-Paket: High Gloss Exterieur
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Heckleuchten LED
- Kamerasystem 360°
- Kopf-Airbag-System
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Keyless Start

Sonderausstattung

- Dach Wagenfarbe
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Head-up-Display
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Komfort-Paket
- Tech-Paket 1
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) mit Easy-Fold-Funktion
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Nebelscheinwerfer LED
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Dachreling
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Frontkamera inkl. Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Voll-LED (IntelliLux)
- Heckleuchten LED
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Opel Connect
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















0
Warte auf Verbindung
1200
11958






KFRHNSX81026765








16°C
21
A/C
21
A/C
AUTO
A/C





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)