CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2000	217.912km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4BZXN038306	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 217.912km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.781 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2000	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 204g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	185 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Motorhaubendämpfer ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten seitlich
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 4-türig
- Nebelschlussleuchte integriert
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterzierleisten verchromt
- Getriebe 5-Gang
- Motor 1,8 Ltr. - 92 kW 20V KAT (AJP)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Türschließzylinder heizbar
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: Jaspisgrün Metallic
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 44 Ah
- Ellipsoid-Scheinwerfer
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibe heizbar
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Dachreling verchromt
- Mittelarmlehne vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Ambition
- Generator 120 A
- Reifen 205/60 R15 ..V
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Chess
- Klimaautomatik
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Ambition

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
WAUZZZ4BZXN038306






OTTO/GKAT 51
200
K092/5800
1781
4797
1810
1389
1470
1975
ZIFF.12:WAHLW.M.ZUSAETZL.
MAX.130CM U.36KG/PERS.ZUL.
ZIFF.13:LANG BIS 4946,BREI
ZIFF.14:1650 JE NACH AUSR.


Nächste HU
DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)