

Mini
Mini 3-trg. (F66)

VIN	**WMW11GD0502X77604**	Anzahl der Türen	**3**
Motorart	**Benzin**	Anzahl der Sitze	**4**
Leistung	**115 kW**	Kraftstoff	**Benzin**
PS	**156 PS**	Emissionsklasse	**6E**
Hubraum	**1.499 ccm**	Nächste HU	**10/2028**
Getriebeart	**7-Gang automatisch**	Verkehrssicher	**Ja**
HSN/TSN	**0005/DLI**	Laufleistung	**21.845 km**
Lackierung	**MELTING SILVER III Perlcolor-Effekt (2-Schicht)**	Erstzulassung	**08.10.2025**
Innenraum	**schwarz / Teilleder/Stoff**	Nächste HU	**10/2028**
Vorbesitzer	**unbekannt**		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Leasingnehmer	Name Vorsteuerabzug		
Besichtigung	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende		

Zustand

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Classic Trim
- Dach und Spiegelkappen in Wagenfarbe
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Generator 150 A
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
- Getränkehalter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kältemittel R 1234 YF
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad heizbar
- Leseleuchten hinten
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung Melting Silver 3
- Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- Motor 1,5 Ltr. - 115 kW 12V KAT
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Navigationssystem
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 RDE 2
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- Service-System: Gesetzlicher Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder Vescin Schwarz-Blau
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- Steuer-AV Spezifische Zusatzumfänge Classic Trim
- Warndreieck
- Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- Zentralinstrument OLED
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Aktive Motorhaube
- Ausstattungs-Paket: S
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Head-up-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innen- und Außenspiegel-Paket
- Innenraumerlebnis MINI Experience Modes
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- LM-Felgen 7x17 (Parallel Spoke, 2-Tone)
- Panoramadach (Glas)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung und Abbiegelicht
- Sitzheizung vorn

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständiger Kristian Kuhn vollzogen wurde.


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/45R17
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Continental
Art	Ganzjahr

Reifen hinten rechts

Dimension	215/45R17
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Continental
Art	Ganzjahr



Reifen vorne links

Dimension	215/45R17
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Continental
Art	Ganzjahr

Reifen hinten links

Dimension	215/45R17
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Continental
Art	Ganzjahr

Zweiter Reifensatz

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Art	Profil
1	Links	215/45R17	Hankook	Sommer	5 mm
1	Rechts	215/45R17	Hankook	Sommer	5 mm
2	Links	215/45R17	Hankook	Sommer	5 mm
2	Rechts	215/45R17	Hankook	Sommer	5 mm

Lackschichtdicke

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Am vorgefundenen Fahrzeug konnten keine Hinweise auf eine Nachlackierung festgestellt werden. An jedem Bauteil wurde die Lackschichtdicke an drei unterschiedlichen Messpunkten überprüft. Es ergaben sich keinerlei Auffälligkeiten. Aus sachverständiger Sicht ist daher davon auszugehen, dass es sich um die werksseitige Originallackierung handelt.

Zustand / Beschädigungen

Nr.	Bauteil	Schaden
Vorhandene Schäden		
1	Tür Vorne Links	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: lackieren
2	Stoßfänger Hinten	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Erneuern
3	Kotflügel Hinter Rechts	Art der Beschädigung: Kratzer Art der Reparatur: Smart Repair
Akzeptierte Gebrauchsspuren		
4	Stossfänger vorne	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge Art der Reparatur: Gebrauchsspur
5	Motorhaube	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge Art der Reparatur: Gebrauchsspur
6	Frontscheibe	Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge Art der Reparatur: Gebrauchsspur

Hinweise Zustandsbericht:

Die Vorschadenprüfung erfolgte ausschließlich im Rahmen der äußeren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs sowie mittels Lackschichtdickenmessung. Weitergehende Untersuchungen, insbesondere durch Demontage von Bauteilen oder verdeckte Prüfungen, waren nicht Bestandteil des Auftrags und wurden nicht durchgeführt.

Der Sachverständige weist ausdrücklich darauf hin, dass das Fahrzeug – über die im Gutachten dokumentierten Schäden hinaus – alters-, laufleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Derartige, dem normalen Fahrzeuggebrauch entsprechende Abnutzungserscheinungen sind unvermeidbar und begründen weder einen Anspruch auf Wandlung noch auf Minderung.

Eine Haftung für nicht erkennbare, verdeckte oder fortbestehende Schäden, insbesondere im Bereich der Fahrzeugelektronik, der mechanischen Bauteile oder für möglicherweise verbogen gebliebene Bauteile, wird ausgeschlossen, soweit diese im Rahmen der durchgeführten Besichtigung nicht feststellbar waren.

Ebenso wird keine Haftung für Schäden am Unterboden des Fahrzeugs übernommen, da zum Zeitpunkt der Besichtigung weder eine Hebebühne noch eine Untersuchungsgrube zur Verfügung standen und eine Überprüfung dieser Bereiche somit nicht möglich war.

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts

Foto 3




Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links

Foto 5



Laufleistung

Foto 6



Fahrgestellnummer

Foto 7



Fahrzeugschein, Schlüssel & Bordmappe

Foto 8



Geöffnete Fahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 9



Geöffnete Beifahrertür in Richtung Lenkrad

Foto 10



Geöffnete Hecktür links

Foto 11



Geöffneter Kofferraum / Laderaum

Foto 12



Motorraum

Foto 13



2. Radsatz

Foto 14



Frontansicht direkt

Foto 15



Heckansicht direkt

Foto 16



Rad vorne links

Foto 17



Rad vorne rechts

Foto 18



Rad hinten links

Foto 19



Rad hinten rechts

Foto 20



Mittelkonsole

Foto 21



Sitze vorne

Foto 22



Fahrzeugstatus

Foto 23



Sonderausstattung

Foto 24



Servicebedarf

#	**Position** (ohne MwSt.)

Vorhandene Schäden

1 **Tür Vorne Links**

Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: lackieren






2 **Stoßfänger Hinten**

Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Erneuern






3 **Kotflügel Hinter Rechts**

Art der Beschädigung: Kratzer
Art der Reparatur: Smart Repair




Akzeptierte Gebrauchsspuren

4 **Stossfänger vorne**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge
Art der Reparatur: Gebrauchsspur






5 **Motorhaube**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge
Art der Reparatur: Gebrauchsspur






6 **Frontscheibe**

Art der Beschädigung: Kl. Steinschläge

Art der Reparatur: Gebrauchsspur



