CarOnSale

# Renault Clio

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/1991 | 70.404km | 75 PS | Benzin | Automatikgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Renault | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Clio | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VF1B57T0207003156 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>70.404km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>75 PS (55 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>1.390 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 05/1991 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>Unbekannt | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>Unbekannt |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (13 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 100 µm | Beifahrertür | 110 µm |
| Kotflügel vorne links | 95 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 100 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 100 µm | Seitenteil hinten rechts | 100 µm |
| Motorhaube | 215 µm ⚠ | Heckklappe | 90 µm |
| Dach | 95 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

-

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos

























VF1657T0207003156

CarOnSale

RENAULT
Clio
CarOnSale




RENAULT Clio



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)