CarOnSale

Jaguar E-PACE R-Dynamic S AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2020	112.023km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E-PACE R-Dynamic S AWD [DE - SUV5 D180 EU6d-T, R-Dynamic S AWD, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SADFA2BN3K1Z70664	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.023km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 101.937km	LETZTER SERVICE AM 08/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 191g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Elektrische Heckklappe ohne Funktion,

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente Interieurbeleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dachhimmel Morzine Ebony
- Design- und Ausstattungslinie R-Dynamic
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Edelstahlpedale
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Einstiegsblenden (Edelstahl) mit Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fußgänger-Schutzsystem: Airbag für Fußgänger
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- InControl Touch Pro Infotainment-System (10 Zoll Farbdisplay)
- InControl-Connect-Paket Pro
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- JaguarVoice Sprachsteuerung
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder - R-Dynamic Emblem) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom)
- Leseleuchten im Fond
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Lufteinlassblende Chrom
- Make-up-Spiegel im Fond beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Diesel KAT
- Navigationssystem Pro
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte integriert
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2681 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenrahmen schwarz
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit LED-Signatur
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Smartphone-Paket
- Sportsitze Leder
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Taschenhaken im Gepäckraum
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel heizbar
- InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot)
- InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
- Personalisierungssystem (Smart Settings)
- Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- InControl Pro Services (Internetbasierende Dienste)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Original Fahrzeug Farbe: BORASCO GREY

Sonderausstattung

- Audiosystem Meridian 380 Watt Premium-Klangsystem (CD/DVD)
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Sitze vorn elektr. verstellbar (10-Wege) inkl. Sitzheizung
- Kühlergrill schwarz mit Einfassung schwarz glänzend
- Frontscheibe heizbar
- Ausstattungs-Paket: Black Pack Exterieur
- Metallic-Lackierung
- Winter-Paket
- Scheibenrahmen schwarz
- Lenkrad heizbar
- Fußmatten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Luftauslass Blende seitlich, schwarz
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























JAGUAR LAND ROVER LTD
e5*2007/46*1050
SADFA2BN3K1Z70664
2400 kg
4200 kg
1220 kg
1200 kg
LIB BORASCO GREY

CarOnSale

CarOnSale







KARTE ERKUNDEN
14:07
137 km
AUTO
SYNC
A/C

KAMERAS
14:07
AUTO
SYNC
A/C



Castrol Ölwechsel:
Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt
gewechselt
Getriebeöl:
Hinterachsöl:
Bremsflüssigkeit:
Nächster Castrol Ölwechsel:
Nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat/Jahr:





DYNAMIC












HU TÜV NORD
Mai 25
TÜV NORD Mobilität
17 Mai 2024
Kreis Offenbach



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)